

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		Junta de Seguridad en el Transporte	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	01/06/2020	<b>Fecha UTC:</b>	01/06/2020
<b>Hora local:</b>	17.15	<b>Hora UTC:</b>	20.15
<b>Clasificación del suceso:</b>	Incidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Nacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeródromo Marcos Juárez (Provincia de Córdoba)		
<b>Ubicación:</b>	32° 41' 4" S - 62° 9' 29" W		
<b>Elevación (ft):</b>	360		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Durante la fase final del vuelo el tren de aterrizaje no se extendió completamente, por lo que el piloto decidió hacer el aterrizaje con el tren retraído.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
<b>Total</b>				2		2

**Aeronave Nº 1:**



<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Piper		
<b>Modelo:</b>	PA-24-250	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Particular		
<b>Propietario:</b>	Particular		
<b>Matrícula:</b>	LV-HFZ		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PPA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>			
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			
<b>Daños a la aeronave:</b>	Menor -		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Otros daños:</b>	
<b>Mercancías peligrosas:</b>	
<b>Fase de vuelo:</b>	Aterrizaje
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Entrenamiento
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aeródromo Marcos Juárez (Provincia de Córdoba)
<b>Lugar de destino:</b>	Aeródromo Marcos Juárez (Provincia de Córdoba)