

# Informe de Intervención

## Sucesos Aeronáuticos

Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Saetta Pampa S.R.L

Tecnam P-2002, LV-S011

Aeropuerto Internacional San Fernando, Buenos Aires

06 de febrero de 2020

**8593125/20**



Ministerio de Transporte  
**Argentina**



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Providencia**

**Número:** PV-2020-09819252-APN-DNIA#JIAAC

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 12 de Febrero de 2020

**Referencia:** LV-S011 - Traslado de actuaciones para su archivo

---

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al suceso ocurrido el 06 de febrero del corriente, a la aeronave Tecnam P-2002, matrícula LV-S011, en el aeropuerto internacional de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado por la asesoría jurídica de la JIAAC en IF-2018-58686670-APN-DAJ#JIAAC, analizada la información recabada por el investigador notificado para realizar las acciones iniciales y, en vista a las circunstancias y características en que ocurrió el suceso en el que se vio involucrada la aeronave de referencia, es opinión de esta Dirección Nacional no continuar con la investigación debido a que la ocurrencia no afecta a la seguridad operacional.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.02.12 17:07:06 -03:00

Augusto De Santis  
A cargo de la Dirección  
Dirección Nacional de Investigaciones de Accidentes  
Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.02.12 17:07:35 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
8593125/20	INTERVENCIÓN	06/02/2020	12:20

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Internacional San Fernando							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	34°	27'	29"	S	58°	27'	28"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	13ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general, durante la fase de rodaje para el despegue, en la calle de rodaje A, se produjo la pinchadura del neumático del tren principal izquierdo de la aeronave.				

<b>Aeronave</b>	Nº		<b>MATRÍCULA</b>	LV-S011	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Tecnam	<b>Modelo</b>	P2002
<b>Nº Serie</b>	510	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	Ninguna
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

<b>Itinerario</b>	<b>FASE DE VUELO</b>	Rodaje			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto Inter. San Fernando		<b>Código</b>	SADF	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Inter, Ángel Adami		<b>Código</b>	SUAA	
<b>Duración Vuelo</b>		<b>Nº Vuelo</b>		<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General – Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
<b>Total</b>	1	1	0	2