



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|----|----------------|------------|----------|
| | Accidente | 16/07/2021 | 20:30 |

| LUGAR DEL SUCESO | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----|----|---|----|----|----|---|
| Lugar | Zona rural de Marcos Paz | | | | | | | |
| Provincia | Buenos Aires | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 33° | 44 | 23 | S | 58 | 54 | 10 | W |
| Elevación / Altitud / FL | 131 ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | LOC-I | 2 |
|---|---------------------|---|-------|---|
| En un vuelo de aviación general de instrucción, durante la práctica de maniobras, la aeronave impacto contra el terreno. Ambos ocupantes fallecieron. | | | | |

| Aeronave | Nº | 1 | MATRÍCULA | LV-JFK | |
|-------------|----------|-------|-----------|--------|-----------|
| Tipo | Avión | Marca | cessna | Modelo | 150H |
| Nº Serie | 15067345 | PMD | 0-2250 Kg | Daños | destruida |
| Propietario | Privado | | | | |
| Operador | Privado | | | | |

| Itinerario | FASE DE VUELO | | | En Ruta / crucero | |
|-------------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------|
| Lugar de Salida | Ad. Presidente Rivadavia – Morón | | | Código | SADM |
| Lugar de Destino | Aeroclub Villa Mercedes | | | Código | SADM |
| Duración Vuelo | | Nº Vuelo | | MET | VMC |
| Tipo de Operación | | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 |