

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	127.Cargas, despiste y despeñamiento, Río Tala, Buenos Aires
Expediente	EX-2022-102125762- -APNDNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	25/9/200	Hora	07:10
Lugar	Au. Ruta Nacional 9, kilómetro 147,740		
Localidad, Partido	Río Tala, San Pedro		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-33.4904, -59,3534		

Notificación			
Fecha	25/09/2022	Hora	10:10
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despiste y despeñamiento
<p>El suceso tuvo lugar en la Au. Ruta Nacional 9, cuando por razones que se encuentran bajo investigación un camión con semirremolque (Vehículo 1) que circulaba en dirección hacia la ciudad de Rosario, a la altura del kilómetro 147,740, despistó e impactó contra las barreras de contención semirrígidas y rígidas. Posteriormente cayó en el arroyo Arrecifes, donde encontró su posición final. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en la vía y en el vehículo y el conductor resultó lesionado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Total	0	1	0	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1



Total		1
-------	--	----------

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI7 San Pedro
Policía	Destacamento de Río Tala
Bomberos	Baradero
Ambulancia	Baradero
Concesión vial	Sí
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AE281RS	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Axor 1933 S	
Año	2020	
Tipo de caja	29/06/2022	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	094 verificadora Covema SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	29/08/2022
	Vencimiento	29/08/2023
RUTA	Validación	29/06/2022
	Clase de carga habilitada	Sustancias peligrosas
Ubicación de daños	En todo el vehículo	
Descripción de daños	Toda su estructura	
Dominio: DLS361		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Indutek	
Modelo	30	
Año	2000	
Tipo de caja	Tanque cisterna	
Configuración de ejes	2D	
	Tipo	Cargas peligrosas



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	094 verificadora Covema SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	06/07/2022
	Vencimiento	06/01/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	15/02/2022
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Abolladura	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Vacío
	Origen	Parque industrial de Pilar
	Destino	Córdoba
Sentido de circulación	Vía	Au. RN 9
	Desde	Campana
	Hacia	Rosario

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	68158
Fecha de inscripción	20/02/2013
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	22	Lesionado

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales Mercancías Peligrosas
	Vencimiento	26/02/2023

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del camión y semirremolque y daños en la infraestructura vial. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Registro Único de Transporte Automotor
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- En proceso