

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	138. IB. Pasajeros y cargas, colisión múltiple, Presidencia de la Plaza, Chaco
Expediente	EX-2022-132576938- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	3/12/2022	Hora	00:15
Lugar	Ruta Nacional 16, kilómetro 104		
Localidad, Partido	Presidencia de la Plaza		
Provincia	Chaco		
Coordenadas	-27.0450417 -59.7412166		

Notificación			
Fecha	3/12/2022	Hora	11:21
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>Un camión rígido con acoplado cargado con arena (Vehículo 1) transitaba en horario nocturno por la Ruta Nacional 16, en la provincia de Chaco, con sentido hacia el cardinal noroeste hacia la localidad de Machagai. A la altura del kilómetro 104, rozó e impactó a un camión rígido con acoplado cargado con maíz (Vehículo 2) que circulaba en sentido opuesto, hacia la ciudad de Resistencia, es decir, hacia el sudeste. Detrás del Vehículo 2 circulaba en igual sentido un ómnibus Mercedes Benz (Vehículo 3) el cual fue colisionado por el Vehículo 1. Producto de los impactos, fallecieron el conductor del Vehículo 1 y el conductor y una pasajera del Vehículo 3. Algunos de los restantes ocupantes resultaron con lesiones, mientras que otros resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	2	1	0	0	3
Pasajero/a ¹	1	6	0	0	7

¹ Al momento de la confección de este informe, resta validar la cantidad total de pasajeros y pasajeras que transportaba el Vehículo 3.



Personas y resultados					
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	3	7	0	0	10

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	Pasajeros	Nacional	1
Total			3

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco, Equipo Fiscal Número 3
Policía	Comisaría de Policía de Presidencia de la Plaza
	Personal de la dependencia policial de Machagai
	Personal de la dependencia policial de La Escondida
	Patrulla caminera de Presidencia Roque Sáenz Peña
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Presidencia de la Plaza
Asistencia de salud	Personal del Hospital de Presidencia de la Plaza
	Personal del Hospital de Machagai
	Personal del Hospital de La Escondida
	Ambulancia del servicio de salud de Resistencia
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	A determinar
Municipalidad	Presidencia La Plaza
Grúas	Servicio privado contratado por Corredores Viales SA

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: NWG091	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	19320 E	
Año	2014	
Tipo de caja	Caja abierta, playo o con baranda	
Configuración de ejes	1S-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	090-124 Roberto Polentarutti
	Resultado	Apto
	Realizada	24/8/2022
	Vencimiento	24/8/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/5/2022
	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Daños en toda su estructura	
Descripción de daños	Cabina completamente destruida, desprendimiento de la caja de carga, deformación y rotura del chasis	
Dominio: NUE158		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Remolques Reconquista	
Modelo	AC0102	
Año	2014	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-124 Roberto Polentarutti
	Resultado	Apto
	Realizada	24/8/2022
	Vencimiento	24/8/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/5/2022
	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Afectaciones generales en la estructura	
Descripción de daños	Torsión de la lanza del sistema de enganche, deformación del panel frontal y posterior de la caja de carga, desprendimiento de los paneles lateral izquierdos y derechos de la caja de carga, desprendimiento de la rueda externa derecha del segundo eje, destalonamiento del neumático derecho del primer eje.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Arena
	Origen	Reconquista, Santa Fe
	Destino	Charata, Chaco
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 16
	Desde	Resistencia
	Hacia	Machagai



Vehículo 2 (cargas)	Dominio: OMD245	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	19320 E	
Año	2015	
Tipo de caja	Caja abierta, playo o con baranda	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-045 RTV SA
	Resultado	Apto
	Realizada	7/2/2022
	Vencimiento	7/2/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	19/4/2022
	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Marcas de fricción en parante, puerta y paneles del lateral izquierdo de la cabina. Marcas de impacto y fricción en el lateral izquierdo de caja de carga. Deformación de llanta de la rueda trasera izquierda con destalonamiento del neumático. Daños varios en el lateral derecho por causa del volcamiento.	
Dominio: AB997IY		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Cormetal	
Modelo	AC-3-9400-CH90G	
Año	2017	
Tipo de caja	TCA Caja Abierta	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-045 RTV SA
	Resultado	Apto
	Realizada	19/4/2022
	Vencimiento	19/4/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	13/4/2021
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Masiva o Granel,



		Transporte de Carga Fraccionada
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Torsión de la lanza, deformación del panel frontal con desprendimiento del parante anterior izquierdo, deformación de la llanta de la rueda izquierda del primer eje con afectación del neumático externo, desprendimiento de paneles laterales izquierdos de la caja de carga, marcas de impacto en la plataforma de carga en el lado izquierdo, desprendimiento de la rueda externa izquierda del segundo eje, y desprendimiento de compuerta posterior derecha.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Maíz
	Origen	Castelli, Chaco
	Destino	Concepción, Entre Ríos
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 16
	Desde	Machagai
	Hacia	Resistencia

Vehículo 3 (pasajeros)	Dominio: GUC205	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	DP (doble piso)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Paradiso 1800DD
Año	2008	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	120-059 Técnica Cañizares SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	26/9/2022
	Vencimiento	26/12/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	Moyano Hijo SRL	
Interno	2	
Seguro	Vencimiento	15/11/2023
	Estado	A determinar



Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio ejecutivo
	Lista de pasajeros	No
	Origen	Ciudad de Santiago del Estero, Santiago del Estero
	Destino	Posadas, Misiones
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 16
	Desde	Machagai
	Hacia	Resistencia
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Profunda deformación en el extremo frontal izquierdo con penetración de los daños hacia el habitáculo y zona del conductor. Se observan marcas de fricción e impacto a lo largo de todo el lateral izquierdo con estallidos de cristales del piso inferior.	

Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	Moyano Hijo SRL
Clase y modalidad	Turismo nacional
Número de DUT	786201
Fecha inicio de servicio	2/12/2022
Fecha fin de servicio	4/12/2022
Origen	Ciudad de Santiago del Estero, Santiago del Estero
Destino	Posadas, Misiones
Conductor	
Declarado	Coincide

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B071446
Fecha de inscripción	11/5/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)
	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A796926
Fecha de inscripción	5/4/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)
	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Pasajeros)	
Número de empresa	71953
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	29	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	56	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción²				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	ANSV de Marcos Juárez, Córdoba	A determinar
	Sistema	A determinar	Nacional	A determinar
	Clase	A determinar	A1.3, E1	A determinar
	Vencimiento	A determinar	17/3/2024	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	Cargas Generales	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oficio Libre A2TR Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	A determinar	4/4/2023	31/12/2022

² Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 3	Conducción	A determinar
A determinar	Vehículo 3	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por cada sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
	Vertical
Semáforo	No
Observaciones	La ruta posee banquetas de césped y presenta taludes a los lados.

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista del tramo de la ruta donde se desarrolló el siniestro. Fuente: JST, 2022



Figura 2. En la imagen se puede apreciar la posición final del Vehículo 1. Fuente: [Chacodiapordia](#), 2022

Fotografías del suceso



Figura 3. Vista de la posición final del Vehículo 3. Fuente: [Chacodiapordia](#), 2022



Figura 4. Imagen de la posición final del Vehículo 2 volcado del lado sur de la ruta. Fuente: [Chacodiapordia](#), 2022



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Comisaría de Policía de Presidencia de la Plaza• Bomberos Voluntarios de Presidencia de la Plaza• Corredores Viales SA
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco, Equipo Fiscal 3• Gabinete Científico del Poder Judicial de la Provincia del Chaco
Información adicional
<p>El dominio del Vehículo 1 fue obtenido por documentación hallada en el lugar del suceso, relacionada con la carga transportada. No fue posible su verificación hasta el momento por medio de observación directa de placas ni por fuentes policiales. Al menos una de las unidades involucradas poseía sistema de monitoreo satelital.</p>