



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO N° 5			
V10 – Septiembre 2022				

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2023-16439264- -APN-JST#MTR	Incidente	11/02/2023	07:01	10:01

RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO	Desacoplamiento de triplas
<p>El 11 de febrero de 2023, el tren 3323 de la Línea Belgrano Sur, conformado por dos triplas acopladas, partió de la estación Dr. A. Sáenz con destino a González Catán, provincia de Buenos Aires. Mientras circulaba entre las estaciones Presidente Illia y Lugano, ocurrió el desacoplamiento del acoplador automático que unía a los dos vehículos, el DMU 1021, que conducía el tren, y el DMU1007. El primero continuó hasta la estación Lugano, donde el personal ferroviario detectó el desacoplamiento, mientras que el segundo se detuvo luego del desacoplamiento por la activación de sus frenos de emergencia.</p>		

DATOS DEL LUGAR	
Lugar	Estación Lugano
Localidad	Villa Lugano
Provincia	Buenos Aires
Operadora / Línea	SOFSE Belgrano Sur
Ubicación en el ramal	Km Palo
	8,200 -
Coordenadas geográficas	S [GMS] W [GMS]
	34°40'18" 58°27'53"

TIPO DE LUGAR			
<input checked="" type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input checked="" type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input type="checkbox"/> En desvío	

OBSERVACIONES
El desacoplamiento ocurrió en cercanías del paso a nivel de la Avenida Escalada, en Villa Lugano.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Distribuida
Tipo de Material Rodante	Coche Diésel Eléctrico
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	Pasajeros 3323
Marca Material Rodante	CNR
Modelo y N° de Serie	DMU (Belgrano Sur, Trocha 1000mm) 1021
Coches - Vagones / Cantidad	Coches 6
Origen - Destino	Dr. A. Sáenz-González Catán



LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	A confirmar			

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	
Origen - Destino	

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

NOTIFICACIÓN

Fecha	11/02/2023	Hora	07:25
Fuente / Medio	Whatsapp	Organismo	SOFSE



COMENTARIOS ADICIONALES

Area for additional comments.

Tiempo de vía cerrada 0:25

Hora de vía expedita 07:26

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Area for observations and complementary data.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO

Two empty boxes for photographs of the incident.

Two empty boxes for photographs of the incident.