

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-45660406- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 161. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Maipú. Mendoza

Resultados: dos personas lesionadas

Fecha y hora: 20 de mayo de 2023 10:30 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus doble piso y un camión rígido

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina

Información básica	
Título	161. Pasajeros y cargas. Colisión. Maipú. Mendoza
Expediente	EX-2023-45660406- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	20/4/2023	Hora	10:30
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro 1028		
Localidad, Partido	Rodeo del Medio, Maipú		
Provincia	Mendoza		
Coordenadas	-32.958421, -68.706693		

Notificación			
Fecha	20/4/2023	Hora	12:18
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
--------	--------------------------

Un ómnibus doble piso (Vehículo 1) que transitaba por Ruta Nacional 7 con dirección hacia Mendoza (este a oeste), por motivos que se encuentran bajo investigación, colisionó por alcance a un camión rígido (Vehículo 2) que transitaba en el mismo sentido de circulación. Luego del impacto, el Vehículo 2 despistó y volcó. Producto del accidente, el acompañante del Vehículo 1 y el conductor del Vehículo 2 resultaron lesionados.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	<b>2</b>
Pasajero/a	0	0	21	0	<b>21</b>
Acompañante	0	1	0	0	<b>1</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
<b>Total</b>			<b>2</b>



Organismos intervinientes		
Fiscalía	Oficina Fiscal 16	
Policía	Provincia de Mendoza	
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Maipú	
Asistencia de salud	Servicio de Emergencias Coordinados	
Concesión vial	No aplica	
Morgue	No aplica	
Municipalidad de Maipú	Dirección de Tránsito, Prevención Ciudadana y Defensa Civil	
	Departamento de Accidentología vial	
	Juzgado vial 2. Zona Este Maipú	
Grúas	A determinar	
Vehículo 1 (pasajeros)		
	Dominio: PGA013	Tipo: Ómnibus doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalsur
	Modelo	Starbus 415
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K410 B 6x2
Año	2015	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	Revisiones Tecnicar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	17/4/2023
	Vencimiento	17/10/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	58	
Empresa	Autotransportes Andesmar SA	
Interno	5272	
Seguro	Vencimiento	1/1/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
	Destino	Mendoza, Argentina
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7



	Desde	Buenos Aires
	Hacia	Mendoza
Ubicación de daños	Vértice anterior derecho	
Descripción de daños	Desprendimiento total de puerta derecha. Desprendimiento y rotura de parabrisas anterior. Desprendimiento total de espejo retrovisor derecho. Rotura de carrocería en vértice anterior derecho.	

<b>Vehículo 2 (cargas)</b>	<b>Dominio: AD114UU</b>	<b>Tipo: Camión rígido</b>
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	4000 D	
Año	2018	
Tipo de caja	Abierta con baranda	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	Revisiones Tecnicar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	24/8/2022
	Vencimiento	24/8/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	3/8/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general. Mercancías peligrosas
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín
	Hacia	Mendoza
Ubicación de daños	Vértice trasero izquierdo	
Descripción de daños	Hundimiento en el vértice del portón trasero izquierdo. Hundimiento del capot. Rotura de faros anterior izquierdo. Descuadre de capot y caja. Hundimiento en puerta y guardabarros izquierdos. Desprendimiento parcial de espejo retrovisor izquierdo. Desprendimiento del seguro del portón trasero izquierdo.	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)</b>	
Número de empresa	107



Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-683708
Fecha de inscripción	16-09-2019
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Carga Fraccionada

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	41	lleso
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	29	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	Godoy Cruz, Mendoza	Guaymallén, Mendoza
	Sistema	Nacional	Nacional
	Clase	B2, C3, D1, D3	B2, C1
Vencimiento		18/2/2024	1/12/2023

LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano internacional de oferta libre A2TR Interurbano internacional de turismo	Mercancías peligrosas Cargas generales
	Vencimiento	8/5/2023	28/4/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



1	Vehículo 1	Acompañante	Con lesiones
21	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta Nacional - Autovía
Configuración	Doble calzada. Dos carriles por mano de circulación.
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Tierra, piedras y pasto seco
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

### Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos involucrados. A la izquierda, sobre el canchero central el Vehículo 1. A la derecha, volcado sobre la zona de préstamo el Vehículo 2. Fuente: [El Sol](#), 2023.



Figura 2. Daños materiales de los vehículos involucrados. Fuente: [El Sol](#), año.



Figura 3. Vista general de la Ruta Nacional 7 hacia Mendoza (este a oeste) previo al cruce con el puente de Ruta Provincial 50. Fuente: JST, 2023.

#### Observaciones y datos complementarios

##### Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Comisión Ejecutiva Nacional del Transporte
- Departamento de Accidentología Vial de Maipú
- Prensa: [El Sol](#)
- Prensa: [Diario Mendoza](#)

##### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Juzgado Vial 2, Zona Este de Maipú.
- Oficina Fiscal 16