

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-40627495- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 157. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Río Cuarto. Córdoba

Resultados: seis personas lesionadas

Fecha y hora: 12 de abril de 2023 2:45 (UTC-3)

Vehículos: un vehículo de cargas y un vehículo de pasajeros

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica					
Título	157. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Río Cuarto. Córdoba				
Expediente	EX-2023-40627495- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				

Lugar y fecha			
Fecha	12/4/2023	Hora	2:45
Lugar	Ruta Nacional 36		
Localidad, Partido	Río Cuarto		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-33.115602720453744, -64.28145351760942		

Notificación			
Fecha	12/4/2023	Hora	8:42
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión				
El suceso tuvo lugar el día 12/4/2023 a las 2:45 en Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 600, en la localidad de Río Cuarto. Por razones que se desconocen, se produjo el impacto frontal entre un camión cisterna (Vehículo 1) y un ómnibus doble piso (Vehículo 2) que transportaba 34 pasajeros. Como resultado del accidente, seis personas resultaron lesionadas y ambos vehículos obtuvieron daños materiales.					

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	0	0	2
Pasajero/a	0	3	0	31	34
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	6	0	0	37

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes		
Fiscalía	No interviene	
Policía	Comisaría de Las Higueras	
Bomberos	Bomberos de Las Higueras	
Concesión vial	Camino de las Sierras	
Grúas	A determinar	
Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AE240SM	Tipo: Cisterna
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170E28NCM51	
Año	2020	
Tipo de caja	TTC (Tanque cisterna)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas peligrosas
	Emisor	050-044 Albertengo Hugo Alfredo
	Resultado	Apto
	Realizada	29/11/2022
	Vencimiento	29/11/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	30/6/2022
	Clase de carga habilitada	Petróleo y derivados
Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Parabrisas, paragolpes delantero, faros izquierdos, guardabarro delantero izquierdo, rueda delantera izquierda, tanque de combustible.	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Origen	A determinar
	Destino	Río Cuarto
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 36
	Desde	Reducción
	Hacia	Río Cuarto
Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: HOM551	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	



Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	LDCE TUB
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K420
Año	2009	
Elija un elemento	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-063 RTO Buenos Aires SA
	Resultado	Apto
	Realizada	19/1/2023
	Vencimiento	19/4/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	42	
Empresa	Autotransportes San Juan Mar Del Plata	
Interno	9969	
Seguro	Vencimiento	27/2/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	A determinar
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Villa Dolores
	Destino	Retiro
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 36
	Desde	Río Cuarto
	Hacia	Las Higueras
Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Paragolpes delantero, carrocería, parabrisas, fano izquierdo, espejo retrovisor izquierdo y neumáticos traseros	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-924325
Fecha de inscripción	20/7/2021
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	279
Fecha de inscripción	A determinar



Clase y modalidad	Servicio Público, Turismo Nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	44	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A/D	Lesionado
Conductor 3	Vehículo 2	Conducción pasiva	Varón	53	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Mercancías peligrosas	Cargas generales, Pasajeros, A2LD, A2OL, A2TR	A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	27/6/2023	25/7/2023	31/12/2023

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
31	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones
3	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones

Medio

Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No aplica

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos involucrados en el suceso. Fuente: [Radio Villa María](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Bomberos de Las Higueras
- Comisaría de Las Higueras
- Radio Villa María
- Fuente de consulta web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Fuente de consulta web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- A las empresas de transporte con el objetivo de coordinar un relevamiento del interior de ambos vehículos
- Agencia Nacional de Seguridad Vial