



# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO

Expediente: EX-2023-73859397- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Resultados: lesionados leves

Título: Colisión entre formación ferroviaria 9421 y camión cisterna en el paso a nivel de la calle Boulevard Mitre, localidad San Lorenzo, Provincia de Santa Fe

Fecha y hora del suceso: 15 de julio de 2023 a las 13:25 (UTC)

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico

**primero  
la gente**



Ministerio de Transporte  
Argentina



## INFORME BÁSICO

EX	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2023-73859397- -APN-JST#MTR	15/6/2023	10:25	13:25

Lugar y fecha del suceso	
Provincia	Santa Fe
Localidad/barrio	San Lorenzo
Calle y altura/intersección	Paso a nivel (PAN) de calle Boulevard Mitre y vías del ferrocarril Mitre
Coordenadas geográficas	32°43'18.6"S 60°44'07.3"W

<b>Respuesta:</b> Intervención	<b>Clasificación:</b> Accidente	<b>Tipo de suceso:</b> Colisión
<b>Reseña:</b>		
<p>El suceso ocurrió el 15 de junio de 2023 a las 10:25 (hora local) en el PAN de Boulevard Mitre, que pertenece a las vías del ferrocarril Mitre; la operadora ferroviaria involucrada es Nuevo Central Argentino SA (NCA). El evento aconteció en la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.</p> <p>Se produjo una colisión entre la locomotora 9421 de Belgrano Cargas y Logística (BCyL), línea San Martín, que circulaba de norte a sur hacia la localidad de Rosario, y un camión cisterna dominio AB329XA, que circulaba de oeste a este. Este último fue arrastrado por el circuito de vías 134 metros (aproximadamente), desde Boulevard Mitre hacia el sur.</p> <p>Como consecuencia del hecho, se produjo un incendio en el tanque del semirremolque. Una dotación de bomberos zapadores acudió al lugar ante el llamado de la policía para extinguir las llamas y sofocar el fuego. El conductor del camión resultó con lesiones leves producto del suceso.</p> <p>Se confecciona el presente Informe Básico de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentalógico.</p>		



Vehículo - Formación ferroviaria	
Tipo de tracción	Concentrada - diésel eléctrica
Servicio N.º	Sin datos
Formación	Locomotora 9421; 57 vagones vacíos
Marca y modelo	Crrc Qishuyan - CDD5A1
Daño	Sin datos
Servicio tipo	Cargas
Operador	BCyL Línea San Martín

Vehículo - Automotor	
Tipo de vehículo	Camión tractor
Dominio	AB329XA
Carrocería	VOLVO MOD VM330
Chasis	Cisterna AB454FU
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos
Configuración de ejes	D1 - D2
Servicio tipo	Cargas
Clase de carga	Cargas generales
Año y modelo	VOLVO VM 330 4X2 T 2017
Operador	BRL
Daños	Incendio en tanque del semirremolque



Personas lesionadas - Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Personas lesionadas - Camión					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Entorno/Ambiental	
<b>Tipo</b>	Paso a nivel urbano
<b>Configuración</b>	Trocha ancha, vía única. Calzada doble vía (boulevard)
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>Estado meteorológico</b>	Despejado
<b>Visibilidad</b>	Buena
<b>Señalización</b>	Pasiva incompleta

### FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 2. Posición final de los vehículos colisionados. Fuente: [11N Noticias](#)



Figura 1. Posición final de los vehículos colisionados. Fuente: [11N Noticias](#)



Figura 3. Estado del camión postcolisión. Detalle del tanque incendiado. Fuente: [La Capital](#)

Notificación			
<b>Fecha</b>	15/6/2023	<b>Hora</b>	13:30 (hora local)
<b>Fuente</b>	Medios de comunicación		



Llegada al lugar del suceso			
<b>Fecha</b>	16/06/2023	<b>Hora</b>	9:55 (hora local)

Observaciones y datos complementarios
Sin observaciones