



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO N° 5 V10 – Septiembre 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-101905980- -APN-JST#MTR	Accidente	22/09/2022	01:35	04:35

RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO
	Descarrilamiento
<p>El 22 de septiembre de 2022, a las 1:35, se produjo el descarrilamiento del tren de carga N°1408 operado por BCyL, en cercanías de la estación Recreo, provincia de Catamarca. A las 13:36 del día siguiente, se hicieron presentes en el lugar investigadores de la JST, sede Córdoba.</p>	

DATOS DEL LUGAR	
Lugar	Cercanías de la estación Recreo
Localidad	Departamento de La Paz
Provincia	Catamarca
Operadora / Línea	BCyL <span style="float: right;">Belgrano</span>
Ubicación en el ramal	Km
	Palo
	966,100 <span style="float: right;">-</span>
Coordenadas geográficas	S [GMS]
	W [GMS]
	29° 27' 07.4" <span style="float: right;">64° 57' 29.2"</span>

TIPO DE LUGAR			
<input checked="" type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input type="checkbox"/> En desvío	

OBSERVACIONES
<p>El descarrilamiento se produjo en la provincia de Catamarca, en cercanías de la estación Recreo, ubicada en el departamento de La Paz, limítrofe con el noroeste de la provincia de Córdoba.</p>

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	Carga <span style="float: right;">1408</span>
Marca Material Rodante	General Motors
Modelo y N° de Serie	GT22 CU (Trocha 1000mm) <span style="float: right;">9725</span>
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones <span style="float: right;">29</span>
Origen - Destino	Frías - Puerto San Martín



### LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
  Leves
  De importancia
  Destruida
  Sin información

### DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.

### LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
  Leves
  De importancia
  Destruida
  Sin información

### DAÑOS A TERCEROS

### NOTIFICACIÓN

Fecha	23/09/2022	Hora	07:40
Fuente / Medio	Redes Sociales	Organismo	Medio El Esquiú

## COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía cerrada 37:25

Hora de vía expedita 15:00 del 23/09/2022

## REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

## OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El tren de cargas N°1408 sufrió el descarrilamiento de 8 de sus 29 vagones. Al iniciar el relevamiento, se observó que gran parte de la formación ya había sido retirada del lugar del suceso y algunos vagones volcados estaban a la espera de ser removidos. También se observó a personal de vía y obra realizando tareas de reparación de la superestructura de vía.

## FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fig. 1. Vista general de los vagones volcados del tren N° 1408



Fig. 2. Posición de los vagones relativa a la vía, en sentido a la provincia de Córdoba



Fig. 3. Estado general de la superestructura de vía metros antes del lugar del suceso



Fig. 4. Riel fracturado en el lugar del suceso