


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-110932801- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Descarrilamiento del tren de carga A72 en Monte Caseros, Corrientes

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima

Fecha y hora del suceso: 17 de septiembre de 2023, 14:29 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina

Información básica		
Expediente	EX-2023-110932801- -APN-JST#MTR	
Fecha	17/09/2023	
Hora local	14:29	
Suceso	Accidente	
Categoría	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	General Urquiza	División 05

Reseña
<p>El 17 de septiembre de 2023, a las 14:29 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga A72, operado por BCyL, en cercanías de la estación Monte Caseros, provincia de Corrientes. El accidente provocó daños en la infraestructura y en el material rodante. No se registraron personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de la estación Monte Caseros			
Localidad	Monte Caseros			
Provincia	Corrientes			
Ubicación en el ramal	km	157	palo	-
Coordenadas	S	30° 13' 17.5"	O	57° 40' 47.8"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input checked="" type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario - tren A72	
Tipo de material rodante	Locomotora



Datos del vehículo ferroviario - tren A72				
Marca	GENERAL MOTORS			
Modelo	GT26 MC (trocha 1435 mm)			
N.º de serie	9404			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	A72			
Cantidad de vagones	31			
Recorrido	Origen	Gdor. Virasoro	Destino	Holt

Daños al material rodante - tren A72	
Tipo de daños	A determinar
Observaciones	-

Personas involucradas - tren A72					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura y/o instalaciones fijas	
Tipo de daños	A determinar
Observaciones	-

Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	79 horas y 21 minutos			
Vía expedita	Fecha	20/09/2023	Hora local	21:50



Notificación del suceso

Fecha	18/09/2023
Hora local	7:00
Fuente	Medios
Organismo	CCR

Solicitud de información

CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Fotografías del suceso



Figura 1. Imagen del descarrilamiento sobre una obra de arte (puente).
Fuente: Crónica Ferroviaria, 2023



Fotografías del suceso



Figura 2. Imagen de los vagones descarrilados cargados con rollizos de madera.
Fuente: Crónica Ferroviaria, 2023