


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-106482737- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Descarrilamiento del tren de pasajeros 363 en cercanías de Ñirihuau, Pilcaniyeu, Río Negro

Empresa operadora: Tren Patagónico Sociedad Anónima

Fecha y hora del suceso: 9 de septiembre de 2023, 13:30 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica		
Expediente	EX-2023-106482737- -APN-JST#MTR	
Fecha	09/09/2023	
Hora local	13:30	
Suceso	Accidente	
Categoría	Descarrilamiento	
Operadora	Tren Patagónico S.A.	
Ferrocarril	Tren Patagónico	
Línea/División	Roca	-

Reseña
<p>El 9 de septiembre de 2023, a las 13:30 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de pasajeros 363, operado por la empresa Tren Patagónico S.A., en cercanías de la estación Ñirihuau, Pilcaniyeu, Río Negro. El accidente provocó daños leves en la infraestructura y en el material rodante. Al momento de la entrega de este informe, no se cuenta con información precisa sobre el número de personas lesionadas ni el tipo de lesiones.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Ñirihuau			
Localidad	Pilcaniyeu			
Provincia	Río Negro			
Ubicación en el ramal	km	805	palo	6
Coordenadas	S	41°06'39.7"	O	71°04'13.0"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>



Datos del tren 363				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	General Motors			
Modelo	GT22 CW (trocha 1676 mm)			
N.º de serie	9070			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Pasajeros			
N.º de tren	363			
Cantidad de coches	11 Coches			
Recorrido	Origen	Viedma	Destino	Bariloche

Daños al material rodante - tren 363	
Tipo de daños	Leves
Observaciones	Descarrilaron 3 coches del tren de pasajeros.

Personas involucradas - tren 363					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	-	-	-	-	A determinar
Pasajeros	-	-	-	-	A determinar
Otros	-	-	-	-	A determinar
Total	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar

Daños a la infraestructura y/o instalaciones fijas	
Tipo de daños	Leves
Observaciones	Se observaron daños en la superestructura de vía.



Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	-			
Vía expedita	Fecha	-	Hora local	-
Observaciones	Al momento de la entrega de este informe, la vía aún permanece cerrada.			

Notificación del suceso	
Fecha	09/09/2023
Hora local	13:30
Fuente	Personal JST
Organismo	JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El tren estaba conformado por la locomotora titular, dos bandejas automovileras, la locomotora B819 y 9 coches.



Fotografía del suceso



Figura 1. Imagen del tren 363 descarrilado. Fuente: JST, 2023