



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
11925282-23	ACCIDENTE	31/01/23	21:15

Lugar	Achiras, Departamento Río Cuarto							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	33°	10'	47"	S	64°	59'	21"	W
Elevación / Altitud / FL	2788 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LALT	2
En un vuelo de trabajo aéreo agrícola, durante las tareas de aeroaplicación. Luego de la segunda pasada, la aeronave colisionó contra un tendido eléctrico e impactó contra el terreno.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-CVU	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-25
Nº Serie	25-207	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	MANIOBRAS		
Lugar de Salida	Río Cuarto / Estindher	Código	RIE	
Lugar de Destino	Río Cuarto / Estindher	Código	RIE	
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1