



INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2023-82759399-APN-DNISAE#JST

Suceso: Intervención

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Piper PA-34-200T, matrícula LV-MJN, Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, provincia de Tucumán

Fecha y hora del suceso: 15 de julio de 2023 a las 13:55 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos







CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 7 de Agosto de 2023

Referencia: LV-MJN - Traslado de actuaciones para su archivo

Habiendo tomado conocimiento de las presentes actuaciones, relacionadas con el suceso ocurrido en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, provincia de Tucumán, el 15 de julio de 2023, en el cual se vio involucrada la aeronave Piper PA-34-200T, matrícula LV-MJN, se hace saber que, debido a las características del evento, resultó procedente efectuar por parte de esta Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos (DNISAE), únicamente, una intervención conforme lo previsto en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (MAPRIAAC).

Por lo expuesto, se remiten las actuaciones a los fines que se proceda a su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC	
82759399	INTERVENCION	15/07/23	13/55	

Lugar	Aeropuerto Teniente Matienzo						
Provincia	Tucumán						
Coordenadas geográficas	26° 50′ 18″ S 65° 06′ 16″ W						
Elevación / Altitud / FL							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	
--------	---------------------	---	--------	---	--

Durante un vuelo de aviación general, en la fase de aproximación, la aeronave se declaro en emergencia, debido a falla en la indicación de posición de tren de aterrizaje.

Aeronave Nº		Nº	1	MATRÍCULA		LV-MJN		
Tipo	Avión		Marca	Piper	Mode	lo	PA-34-200T	
Nº Serie	AR-34-7870313		PMD	0-2250 kg	Daño	S	Ninguno	
Propietario Privado								
Operador	Privado							

Itinerario	FASE DE VUELO Ap			Aprox	oximación		
Lugar de Salida	Aeropuerto Miguel de Güemes			Código	SASA		
Lugar de Destino	Aeropuerto Teniente Matienzo			Código	SANT		
Duración Vuelo	01:00 Nº Vuelo 1			MET	VMC		
Tipo de Operación	Aviación General – Recreación						

Lesiones	Tripulación	Pasajeros Otros		Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2