


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-147874319- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Colisión entre ómnibus y tren de carga 9203/0051C en el paso a nivel de la Ruta Provincial 51, La Banda, Santiago del Estero

Empresa operadora: Nuevo Central Argentino S.A.

Fecha y hora del suceso: 11 de diciembre, 22:30 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica		
Expediente	EX-2023-147874319- -APN-JST#MTR	
Fecha	11/12/2023	
Hora local	20.30	
Suceso	Accidente	
Categoría	Colisión	
Operadora	Nuevo Central Argentino SA (NCA)	
Línea/División	Mitre	Ramal GM/1D

Reseña
El día 11 de diciembre de 2023, a las 20:30 aproximadamente, se produjo una colisión entre un ómnibus, dominio AC 400 DV y el tren de carga 9203/0051C, operado por NCA. El suceso ocurrió en el paso a nivel de la Ruta Provincial 51, La Banda, Santiago del Estero. Se registraron 3 personas lesionadas que se encontraban a bordo del ómnibus involucrado. La dotación del tren resultó ilesa.

Lugar del suceso				
Lugar	Paso a nivel Ruta Provincial 51			
Localidad	La Banda			
Provincia	Santiago del Estero			
Ubicación en el ramal	km	1004,390	palo	
Coordenadas	S	27°45'02.5"	O	64°12'25.6"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input checked="" type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>



Datos del vehículo ferroviario - tren 1				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	ALCO			
Modelo	ALCO RSD 16 (trocha 1676 mm)			
N.º de serie	8281			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	9203/0051C			
Cantidad de vagones	40			
Recorrido	Origen	Rosario	Destino	Cevil Pozo

Daños al material rodante - tren 1	
Tipo de daños	Leves
Observaciones	-

Personas involucradas - tren 1					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se observó la rotura total de un laberinto peatonal y daños en señales verticales.



Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	A determinar			
Vía expedita	Fecha	12/12/2023	Hora local	01:43

Notificación del suceso	
Fecha	11/12/2023
Hora local	20:30
Fuente	Medio digital local
Organismo	CCR-JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El 13 de diciembre, a las 18:00 aproximadamente, agentes de la sede Córdoba se hicieron presentes en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, coordinados por la sede Central.

Fotografías del suceso



Figura 1. Tren y ómnibus involucrados en el suceso. Fuente: [Nuevo Diario](#), 2023



Figura 2. Rotura de laberinto peatonal. Fuente: JST, 2023



Fotografías del suceso



Figura 3. Paso a nivel de la Ruta Provincial 51. Fuente: JST, 2023