

Informe Básico

Expediente: EX-2024-22833953- -APN-JST#MINF

Suceso: incidente

Título: 89. Incidente. Tren de pasajeros 3076. Estación Villa Adelina.
Buenos Aires

Empresa operadora: Ferrovías Sociedad Anónima

Fecha y hora del suceso: 28 de febrero de 2024 a las 17:51 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

Información básica		
Expediente	EX-2024-22833953- -APN-JST#MINF	
Fecha	28/02/2024	
Hora local	17:51	
Suceso	Incidente	
Categoría del suceso	Tren no se detiene para efectuar servicio	
Operadora	Ferrovías SA	
Línea/División	Belgrano Norte	Retiro-Villa Rosa

Reseña
<p>El 28 de febrero de 2024, a las 17:51 aproximadamente, el tren de pasajeros 3076 no se detuvo en la estación Villa Adelina, asignada por itinerario, y continuó su recorrido hasta la estación Carapachay. Según información adquirida en el proceso de apertura de la investigación, el tren no se detuvo por una deficiencia en el sistema de frenos. No se registraron daños materiales ni lesiones a personas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Estación Villa Adelina			
Localidad	Villa Adelina			
Provincia	Buenos Aires			
Ubicación en el ramal	km	18,9	palo	-
Coordenadas	S	34°31'25.7"	O	58°32'45.5"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input checked="" type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	GENERAL MOTORS			
Modelo	G22 CU (trocha 1000 mm)			
N.º de serie	E-712			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Pasajeros			
N.º de tren	3076			
Cantidad de vagones	6 (seis)			
Recorrido	Origen	Villa Rosa	Destino	Retiro

Daños al material rodante	
Tipo de daños	No registra
Observaciones	-

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	3	3
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	3	3
Observación	El incidente no ocasionó lesiones a personas. Se encuentra pendiente el dato sobre el número de pasajeros a bordo.				

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	No registra
Observaciones	-

Notificación del suceso	
Fecha	28/02/2024
Hora local	21:00
Fuente	Personal de la JST
Organismo	JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
Luego de realizar la parada en la estación Carapachay, el tren 3076 continuó su recorrido sin pasajeros hasta la estación Munro.