

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
10607799-24	INCIDENTE	29/01/24	19:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán							
Provincia	Jujuy							
Coordenadas	24°	35'	39"	S	64°	48'	14"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	WSTRW	2
En un vuelo regular de aviación comercial, durante la fase de aproximación, la aeronave atravesó un núcleo convectivo y fue impactada por granizo.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-HVT
Tipo	Avión	Marca	AIRBUS	Modelo	A320-232	
Nº Serie	08574	PMD	27001-272000kg	Daños	Leves	
Propietario	JetSMART S.A.					
Operador	JetSMART S.A.					

Itinerario	Fase de Vuelo			APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aerop. Int. Ezeiza / Ministro Pistarini			Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aerop. Int. Jujuy / Gob. Horacio Guzmán			Código	SASJ
Duración Vuelo	01:53	Nº Vuelo	WJ3250	MET	IFR
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	180	0	186
Total	6	180	0	186

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.