

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
22687559-24	ACCIDENTE	02/03/24	10:30

Lugar del suceso								
Lugar	Zona rural de Villa Ana							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas	28°	30'	9"	S	59°	39'	40"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	LOC-I	2
<p>En un vuelo de aviación agrícola, en la ejecución de un viraje a baja altura, la aeronave pierde el control y se precipita a tierra. El piloto fue rescatado por personal médico.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-HFH
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-25-180	
Nº Serie	25-378	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			MANIOBRAS	
Lugar de Salida	Aeródromo privado Lanteri			Código	LAN
Lugar de Destino	Aeródromo privado Lanteri			Código	LAN
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	1	0	0	1
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.