

Informe de Incidente

Sucesos Aeronáuticos



Contacto anormal con la pista

Propietario privado

Beechcraft 58-P, LV-CHY

Aeropuerto Malargüe, provincia de Mendoza

13 de agosto de 2022

84997038/22



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 29 de Agosto de 2022

Referencia: LV-CHY - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 13 de agosto de 2022, a la aeronave Beechcraft 58-P, matrícula LV-CHY, en el Aeropuerto Malargüe, provincia de Mendoza; teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la ocurrencia del incidente y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, y los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC (5ta. Edición) Capítulo 6 – punto 6.8 “Incidentes”, esta Dirección Nacional decide que resulta procedente no continuar con la investigación debido a que las lecciones que espera obtener no son de impacto para la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
84997038/22	INCIDENTE	13/08/2022	20:10

Lugar	Aeropuerto Malargüe							
Provincia	Mendoza							
Coordenadas geográficas	35°	29'	37"	S	69°	34'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	4669ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En un vuelo de aviación general de traslado, durante el aterrizaje la hélice del motor derecho tocó la pista.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-CHY	
Tipo	Avión	Marca	Beechcraft	Modelo	58-P
Nº Serie	TJ-376	PMD	0 – 2250 Kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Aterrizaje	
Lugar de Salida	Aeródromo La Plata		Código	SADL
Lugar de Destino	Aeródromo Malargüe		Código	SAMM
Duración Vuelo	03:15	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	4	0	5
Total	1	4	0	5