

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-67824429-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Tecnam P2002 SIERRA, matrícula LV-S065, Aeropuerto de San Rafael, provincia de Mendoza

Fecha y hora del suceso: 02 de julio de 2022 a las 13:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
67824429-22	INTERVENCIÓN	02/07/22	13:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto de San Rafael							
Provincia	Mendoza							
Coordenadas	34°	35'	16"	S	68°	24'	13"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general (instrucción), durante el aterrizaje, la aeronave sufre la pinchadura del neumático del tren principal derecho sin producirse daños.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S065	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2002 SIERRA
Nº Serie	550	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto San Rafael			Código	SAMR
Lugar de Destino	Aeropuerto San Rafael			Código	SAMR
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2