

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
49785426-22	INTERVENCIÓN	18/05/22	17:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	OTHR	2
En la fase de aterrizaje, posterior al contacto con la pista, la aeronave se frenó sola hasta quedar detenida. Tras realizar un relevamiento junto con personal del aeropuerto, el piloto advirtió que se encontraba colocado el freno de estacionamiento de la aeronave.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S105	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2002-JF
Nº Serie	572	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Sauce Viejo			Código	SAAV
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional San Fernando			Código	SADF
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2