

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-36971617-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Piper PA-28-180, matrícula LV-LNA, Aeropuerto de Neuquén, provincia de Neuquén

Fecha y hora del suceso: 16 de abril de 2022 a las 16:15 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
36971617-22	INTERVENCIÓN	16/04/22	16:15

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto de Neuquén							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas	35°	56'	56"	S	68°	9'	21"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
Durante un vuelo de aviación general, durante la fase de aterrizaje por pista 09, la cubierta del tren principal derecho de la aeronave presenta un desinflado.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-LNA	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-28-180
Nº Serie	AR-28-7405184	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Neuquén			Código	SAZN
Lugar de Destino	Aeropuerto Neuquén			Código	SAZN
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	2	0	3
Total	1	2	0	3