

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	24/02/24	12:38

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional M. Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	02"	S	58°	32'	19"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo de aviación comercial regular, despegando de Aeroparque Jorge Newbery con destino a Río Gallegos, se produce una despresurización de la cabina a FL 280, la tripulación realizó un descenso en emergencia al aeropuerto de Ezeiza donde aterrizaron en condiciones Overweight.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-GIQ
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo ERJ190-100 IGW
Nº Serie	19000716	PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	Aerolíneas Argentinas			
Operador	Aerolíneas Argentinas			

Itinerario	Fase de Vuelo			ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Piloto Civil Norberto Fernández – Río Gallegos			Código	SAWG
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	AR1802	MET	IMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	100	0	105
Total	5	100	0	105

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.