

# Informe básico

Expediente: EX-2024-38686701- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 221. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Guaymallén II. Mendoza

Resultados: 49 personas lesionadas

Fecha y hora: 15 de abril de 2024 7:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 ómnibus interurbano y 1 camión con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Oficina Fiscal 19
Policía	Provincia de Mendoza
Bomberos	Voluntarios de Guaymallén
Asistencia de salud	Servicio de Emergencias Coordinado
Concesión vial	No aplica
Morgue	No aplica
Municipalidad	Servicios Comunitarios y Seguridad vial de Guaymallén
Grúas	Dicetours SRL
Otros	Ente de la Movilidad Provincial

Vehículo 1	Dominio: XAZ037	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	R480	
Año	2007	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Paraguay
	Resultado	Aprobada
	Realizada	14/11/2023
	Vencimiento	4/12/2024
Registro CNRT	Estado	Vigente
	Número de empresa	69807
	PAUT	52859
	Orden de Servicio	No
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	A determinar
	Origen	Paraguay
	Destino	Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	

	Dominio: XAZ041	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Great Dane	
Modelo	A determinar	
Año	2000	
Tipo de caja	Caja cerrada refrigerada	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Paraguay

	Resultado	Aprobada
	Realizada	29/11/2023
	Vencimiento	4/12/2024
	Estado	Vigente
Registro CNRT	Número de empresa	69807
	PAUT	52859
	Orden de Servicio	No
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	A determinar
	Origen	República de Paraguay
	Destino	República de Chile
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Desprendimiento parcial del paragolpes y hundimiento de los portones traseros.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Carne
	Origen	República de Paraguay
	Destino	República de Chile
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín (este)
	Hacia	Ciudad de Mendoza (oeste)

<b>Vehículo 2</b>	<b>Dominio: NIY713</b>	<b>Tipo: Ómnibus interurbano</b>
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Comil
	Modelo	Versatile
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OF1722
Año	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Pasajeros provincial
	Emisor	A determinar
	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Cantidad de asientos	A determinar (según manual 42 plazas)	
Empresa	Dicetours SRL	
Interno	71	
Seguro	Vencimiento	A determinar

	Estado	A determinar
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Grupo	700
	Origen	La Paz, Mendoza
	Destino	Ciudad de Mendoza
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín (este)
	Hacia	Ciudad de Mendoza (oeste)
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Sector anterior: hundimiento de carrocería. Rotura y desprendimiento del parabrisas, burlete de goma y plumas limpiaparabrisas. Rotura de ópticas, cartel LED, parilla y paragolpes. Lateral derecho: descuadre de marco de puerta de ascenso, rotura y desprendimiento del espejo retrovisor externo, vidrio de ventana delantera y vidrios de puerta de ascenso. Otros daños a verificar.	

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 2**

Número de empresa	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Provincial

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	33	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	28	Ileso

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	Internacional	Nacional
	Clase	PBS	A1.3, D2, E1
	Vencimiento	18/4/2028	29/4/2024
LiNTI	Categoría	No aplica	No aplica

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Vencimiento	No aplica	No aplica
-------------	-----------	-----------

**Otras personas involucradas**

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
49	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
5	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

**Medio**

Tipo	Autopista
Configuración	Doble calzada. Dos carriles en la mano de circulación donde ocurrió el accidente, luego del mismo se amplía a tres carriles de circulación, al igual que en la mano de circulación opuesta.
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Tierra y piedras
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	Sobre la calzada
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Según reportes periodísticos y relato de uno de los conductores involucrados, al momento del accidente, se había formado una fila de vehículos por la existencia de un accidente de tránsito ocurrido previamente, adelante del lugar de ocurrencia del presente suceso.

Fotografías del suceso



Figura 1. Primeras imágenes del suceso. Se observa luminosidad crepuscular e iluminación artificial en funcionamiento. Asimismo, sobre la calzada se observan líquidos atribuibles al accidente. Fuente: [@MailenSanchez5](#), 2024



Figura 2. Fotografía panorámica del lugar del suceso, mano hacia la Ciudad de Mendoza (hacia el oeste). Se observan vestigios sobre el carril izquierdo y la posición final de los vehículos involucrados. Fuente: [Los Andes](#), 2024

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

---

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
  - Dirección Nacional de Transporte de Paraguay
  - Municipalidad de Guaymallén
  - Prensa: [Diario Los Andes](#)
  - Prensa: [Canal 9 Televida Mendoza](#)
  - Prensa: [mdz](#)
  - Red Social X: [@MailenSanchez5](#)
- 

### Solicitud de información

---

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
  - Dirección de Transporte de la Provincia de Mendoza
  - Juzgado de Tránsito 1 de la Municipalidad de Guaymallén
  - Oficina Fiscal 19
- 

### Información adicional

---

- El dosaje de alcoholemia por aire expirado arrojó resultado negativo para ambos conductores.
-



**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE