

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	29/12/2019	Fecha UTC:	29/12/2019
Hora local:	9.00	Hora UTC:	12.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	LAD 2249 – Estancia San Miguel (Provincia de Córdoba)		
Ubicación:	30° 22' 49" S - 64° 22' 44" W		
Elevación (ft):	2040		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

Durante la fase de crucero la aeronave experimentó una caída en la presión de aceite por lo que el piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia, tras lo cual se produjo un contacto anormal con la pista.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Sin datos		
Modelo:	Sin datos	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Gustavo Sessarengo		
Matrícula:	N55EX		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto de Catamarca (Provincia de Catamarca)
Lugar de destino:	Aeropuerto de Morón (Provincia de Buenos Aires)