

Informe de Intervención

Sucesos Aeronáuticos

Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Aerolíneas Argentinas S.A.

BOEING B-737, LV-FQB

Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires

12 de abril de 2020

25326326/20



Ministerio de Transporte
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Providencia

Número: PV-2020-25420811-APN-DNIA#JIAAC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 13 de Abril de 2020

Referencia: Suceso LV-FQB

Con relación al vuelo AR 1680 del 12 de abril de 2020, en el que la aeronave retornara al aeropuerto de partida; esta Dirección recabó la información del operador y la autoridad aeronáutica; donde pudo comprobarse que el retorno se produjo debido a una falla intermitente del sistema de navegación de a bordo. El retorno fue concensuado entre la tripulación y la base del operador y se llevó a cabo como una medida preventiva; sin que existiese emergencia ni situación de riesgo.

No se declaró emergencia, ni se alertaron los servicios concurrentes. En virtud de ello y de la información recabada; cuyos documentos acompañan al presnete expediente, el suceso en cuestión no tipifica como accidente ni incidente de aviación de acuerdo con la normativa vigente.

Por lo expuesto cierranse las presentes actuaciones y pásese a archivo.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.13 14:37:12 -03:00

Augusto De Santis
A cargo de la Dirección
Dirección Nacional de Investigaciones de Accidentes
Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.13 14:37:13 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
25326326/20	INTERVENCIÓN	12/04/2020	15:50

Lugar	Aeroparque Jorge Newbery							
Provincia	CABA							
Coordenadas geográficas	°	'	"	S	°	'	"	W
Elevación / Altitud / FL	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
<p>En vuelo se detecta Nav Control Panel Fail ambos lados , se chequean los fusibles correspondientes y se encuentran en posición normal , se procede al reseteo de los mismos restableciendo ambos Nav Control Panel , al minuto vuelven a indicar Fail en ambos paneles de control. se toma la decisión junto a la compañía el retorno a Aeroparque.</p>				

Aeronave	Nº	MATRÍCULA	LV-FQB		
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	737-800
Nº Serie		PMD		Daños	
Propietario	Aerolíneas Argentinas				
Operador	Aerolíneas Argentinas				

Itinerario	FASE DE VUELO		En ruta	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery		Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Ushuaia		Código	SAWH
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	AR1860	MET
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	50	0	56
Total	6	50	0	56