


| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| País del suceso: Argentina | | | |
| Organismo AIG responsable de la investigación: | | JIAAC | |
| Teléfono de contacto: | (011) 4382-8890 (0351) 4753066 | E-mail: | info@jiaac.gob.ar |

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Fecha local: | 14/02/2020 | Fecha UTC: | 14/02/2020 |
| Hora local: | 11.10 | Hora UTC: | 14.10 |
| Clasificación del suceso: | Incidente | | |
| Alcance de la investigación: | Nacional | | |
| Lugar del suceso: | Aeropuerto Internacional de San Fernando (Provincia de Buenos Aires) | | |
| Ubicación: | 34° 27' 16" S - 58° 32' 27" W | | |
| Elevación (ft): | 10 | | |
| Condiciones meteorológicas: | | | |
| Reseña del Suceso: | | | |
| <i>Durante el rodaje en plataforma se produjo la pinchadura del neumático del tren de aterrizaje izquierdo.</i> | | | |

Lesiones a personas:

| | Mortales | Graves | Leves | Ninguna | Desconocido | Total |
|---------------|----------|--------|-------|---------|-------------|-------|
| En superficie | | | | | | |
| A bordo | | | | 2 | | 2 |
| Total | | | | 2 | | 2 |

Aeronave N° 1:



| | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|--|
| Tipo de aeronave: | Avión | | |
| Fabricante: | Piper | | |
| Modelo: | PA-32 | S/N: | |
| Operador: | Privado | | |
| Propietario: | Privado | | |
| Matrícula: | LV-MLZ | | |
| Licencia de piloto al mando: | PCA | | |
| Nacionalidad de tripulación: | | | |
| Nacionalidad de pasajeros: | | | |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Daños a la aeronave: | Menor - [REDACTED] |
| Otros daños: | [REDACTED] |
| Mercancías peligrosas: | [REDACTED] |
| Fase de vuelo: | Aterrizaje |
| Tipo de operación: | Operaciones no comerciales - Traslado |
| Alcance de operación: | Nacional |
| Lugar de origen: | [REDACTED] |
| Lugar de destino: | [REDACTED] |