



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-27843719- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	22/3/2022	Hora	2:30
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro 1175, puente Picheuta		
Localidad, Partido	Las Heras		
Provincia	Mendoza		
Coordenadas	-32.683408, -69.520898		

Notificación			
Fecha	22/3/2022	Hora	8:00
Fuente	Centro de Control de Respuesta (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despeñamiento
<p>El martes 22 de marzo de 2022, a las 2:30 aproximadamente, un camión tractor con semirremolque, sin carga, transitaba por Ruta Nacional 7 desde Santiago de Chile con destino al departamento de Maipú, provincia Mendoza. Al llegar al puente que cruza el río Picheuta del departamento de Las Heras, aproximadamente en la progresiva kilométrica 1175, circulando de norte a sur en dicho tramo, por motivos que se buscan establecer, el chofer perdió el control efectivo del rodado, motivo por el cual impactó contra el parapeto del lado oeste del puente y cayó hacia el lecho fluvial del río Picheuta, donde finalmente la unidad vehicular quedó completamente volcada. Producto del accidente el conductor de la unidad falleció en el lugar. Hasta el momento no se obtuvieron indicios que presuman la participación de terceros.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	0	0	0	1
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Internacional	1
<b>Total</b>			<b>1</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Oficina Fiscal Uspallata
Gendarmería	Escuadrón 27 Uspallata
Policía	Comisaría 23 Uspallata
	Policía Científica de Mendoza, Delegación Luján de Cuyo
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata
Ambulancia	Servicio Coordinados de Emergencia, Base Uspallata
Concesión vial	No aplica
Morgue	Cuerpo Médico Forense de Mendoza
Municipalidad	No
Grúas	Grúas Ibarra

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> GMR027	<b>Tipo:</b> Camión tractor
<b>Categoría</b>	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12 000 kg	
<b>Marca</b>	Iveco	
<b>Modelo</b>	450 S42 T	
<b>Año</b>	2007	
<b>Tipo de caja</b>	Tractor	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	24/06/2021
	<b>Vencimiento</b>	24/06/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	6/9/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga masiva o a granel, carga fraccionada, carga propia, carga internacional
<b>Daños</b>	Estructurales generales; sector anterior, laterales, techo, posterior y chasis	
	<b>Dominio:</b> FSY834	<b>Tipo:</b> Semirremolque
<b>Categoría</b>	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10 000 kg	
<b>Marca</b>	Salto	
<b>Modelo</b>	SRBV	



<b>Año</b>	2006	
<b>Tipo de caja</b>	CAG	
<b>Configuración de ejes</b>	1D-2D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	24/06/2021
	<b>Vencimiento</b>	24/06/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	6/9/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga masiva o a granel, carga fraccionada, carga propia, carga internacional
<b>Daños</b>	Estructurales generales; sector anterior, laterales, techo, posterior y chasis	
<b>Servicio</b>		
	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Carga transportada</b>	Sin carga
	<b>Origen</b>	Santiago de Chile
	<b>Destino</b>	Maipú, Mendoza, Argentina
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Nacional 7
	<b>Desde</b>	República de Chile
	<b>Hacia</b>	Uspallata, Mendoza, Argentina

#### Empresa operadora del servicio del vehículo

<b>Certificado RUTA</b>	7000272878700228
<b>Fecha de inscripción</b>	Anterior 9/2012
<b>Tipo de transportista</b>	Empresa de transporte
<b>Categoría del transportista</b>	Transporte de carga fraccionada, transporte de carga masiva o granel, transporte de carga propia

#### Conductores involucrados

Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	67	Fallecido

#### Habilitaciones Conductor

<b>Porte</b>	<b>Centro emisor</b>	A determinar
	<b>Sistema</b>	A determinar
	<b>Clase</b>	A determinar
	<b>Vencimiento</b>	A determinar



<b>LiNTI</b>	<b>Categoría</b>	Cargas generales
	<b>Vencimiento</b>	16/3/2023

<b>Medio</b>	
<b>Tipo</b>	Ruta
<b>Configuración</b>	Recta, puente
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>División física</b>	No
<b>Material división física</b>	No aplica
<b>Luminosidad</b>	Nocturna
<b>Iluminación artificial</b>	No
<b>Estado meteorológico</b>	Despejado
<b>Restricción de tránsito</b>	No
<b>Señalización</b>	Sí
<b>Semáforo</b>	No
<b>Observaciones</b>	Accidente por despeñamiento

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Cabina del camión siniestrado en el lecho fluvial del Río Picheuta, en horario nocturno.

Fuente: [Diario El Sol](#), 2022



Figura 2. Improntas neumáticas sobre el asfalto y rotura de parapeto oeste del denominado puente Picheuta, mano dirección hacia Mendoza. Fuente: JST, 2022




Figura 3. Vista panorámica de la posición final del Vehículo 1, desde el puente Picheuta. Fuente: JST, 2022



Figura 4. Vista panorámica del puente Picheuta y la posición final del Vehículo 1, desde el lecho del río. Fuente: JST, 2022

#### Observaciones y datos complementarios

##### Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
- Prensa: *Diario El Sol*
- Registro Único del Transporte Automotor

##### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Barone Transportes
- Dirección Nacional de Vialidad
- Oficina Fiscal Uspallata