



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-48485032- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	10/05/2022	Hora	01:30
Lugar	Ruta Provincial 6, kilómetro 18		
Localidad, Partido	Yeso Oeste		
Provincia	Entre Ríos		
Coordenadas	-30.974142, -59.469242		

Notificación			
Fecha	10/05/2022	Hora	08:15
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por raspado positivo
<p>El suceso tuvo lugar en el kilómetro 18,5 de la Ruta Provincial 6, aproximadamente a la 01:30, entre las localidades de La Paz y Sauce de Luna, provincia de Entre Ríos. Un ómnibus doble piso, dominio OKX240 (Vehículo 1), transitaba en sentido hacia La Paz cuando, por razones que aún se desconocen, colisionó por raspado con un camión tractor con semirremolque, dominios GZK562 y EUV765 (Vehículo 2), el cual transitaba con sentido hacia la ciudad de Sauce de Luna. Como consecuencia del suceso, un chofer y tres pasajeros del Vehículo 1 resultaron con lesiones, mientras que el otro chofer de la unidad, 36 pasajeros y el chofer del Vehículo 2 resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	2	0	3
Pasajero	0	3	36	0	39
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>42</b>



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Policía	Comisaría 26 Yeso Oeste
	Jefatura Departamental La Paz
Ambulancia	Hospital 9 de Julio

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> OKX240	<b>Tipo:</b> Ómnibus doble piso
<b>Categoría</b>	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	COMIL
	<b>Modelo</b>	DP (Doble Piso)
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	SCANIA
	<b>Modelo</b>	K410 B 6X2
<b>Año</b>	2014	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	26/04/2022
	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional (Pasajeros)
	<b>Vencimiento</b>	26/10/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Cantidad de asientos</b>	58	
<b>Empresa</b>	Derudder Hnos. SRL Flecha Bus	
<b>Interno</b>	8974	
<b>Seguro</b>	<b>Vencimiento</b>	27/02/2023
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Servicio Regular</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Clase y modalidad</b>	Servicio público interurbano
	<b>Lista de pasajeros</b>	A determinar
	<b>Origen</b>	La Plata, Buenos Aires
	<b>Destino</b>	Resistencia, Chaco
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Provincial 6
	<b>Desde</b>	Sauce de Luna
	<b>Hacia</b>	La Paz



<b>Ubicación de daños</b>	Lateral izquierdo
<b>Descripción de daños</b>	Daños en carrocería, parte baja y media de sectores medio y posterior y ventanillas del piso inferior

<b>Vehículo 2</b>	<b>Dominio:</b> GZK562	<b>Tipo:</b> Camión tractor
<b>Categoría</b>	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
<b>Marca</b>	Scania	
<b>Modelo</b>	P340	
<b>Año</b>	2008	
<b>Tipo de caja</b>	No aplica	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	08/01/2022
	<b>Vencimiento</b>	08/01/2023
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	01/07/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga Propia, Carga Masiva o a Granel, Carga Fraccionada
<b>Ubicación de daños</b>	A determinar	
<b>Descripción de daños</b>	A determinar	
	<b>Dominio:</b> EUV765	<b>Tipo:</b> Semirremolque
<b>Categoría</b>	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
<b>Marca</b>	Sola y Brusa	
<b>Modelo</b>	06819SGADP-05	
<b>Año</b>	2005	
<b>Tipo de caja</b>	Caja abierta, ganado en pie	
<b>Configuración de ejes</b>	3D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	29/06/2021
	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Vencimiento</b>	29/06/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	01/07/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga Propia, Carga Masiva o a Granel, Carga Fraccionada
<b>Ubicación de daños</b>	A determinar	
<b>Descripción de daños</b>	A determinar	



<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	A determinar
	<b>Carga transportada</b>	A determinar
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	Villaguay, Entre Ríos
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Provincial 6
	<b>Desde</b>	La Paz
	<b>Hacia</b>	Sauce de Luna

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1</b>	
<b>Número de empresa</b>	50
<b>Fecha de inscripción</b>	Anterior 09/2012
<b>Clase y modalidad</b>	Servicio Público, Tráfico Libre, Turismo Nacional, Ejecutivo
<b>Jurisdicción</b>	Nacional, Internacional

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 2</b>	
<b>Certificado RUTA</b>	55299
<b>Fecha de inscripción</b>	Anterior 09/2012
<b>Tipo de transportista</b>	Empresa de Transporte
<b>Categoría del transportista</b>	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Masiva o Granel

<b>Conductores involucrados</b>					
<b>Identificación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Rol</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	54	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	M	A determinar	Ileso
Conductor 3	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	27	Ileso

<b>Habilitaciones Conductor 1</b>		
<b>Porte</b>	<b>Centro emisor</b>	A determinar
	<b>Sistema</b>	A determinar
	<b>Clase</b>	A determinar
	<b>Vencimiento</b>	A determinar
<b>LiNTI</b>	<b>Categoría</b>	A2LD, A2OL, A2TR
	<b>Vencimiento</b>	31/12/2022



Habilitaciones Conductor 2		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	31/12/2022

Habilitaciones Conductor 3		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	15/03/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
36	Vehículo 1	Pasajeros	Ilesos
3	Vehículo 1	Pasajeros	Lesionados

Medio	
Tipo	Ruta Provincial
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No corresponde
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Momentos antes de la colisión, habría llovido en la zona, por lo que la calzada se encontraba húmeda



## Fotografías del suceso



Figura 1. Daños en el Vehículo 1. Fuente: [Diario La Paz](#), 2022.

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor

#### Solicitud de información

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Jefatura Departamental La Paz