



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
110785529/22	ACCIDENTE	16/10/2022	19:20

Lugar	Aeropuerto Morón							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	40'	33"	S	58°	38'	31"	W
Elevación / Altitud / FL	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	RE
En un vuelo recreativo, durante la fase de aterrizaje, falla el tren de aterrizaje principal izquierdo, por lo que la aeronave realiza una excursión de la pista.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-S114	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P92 Echo MKII
Nº Serie	1633	PMD	0 – 2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	Aeródromo Chascomús			Código	MUS
Lugar de Destino	Aeropuerto Morón			Código	SADM
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	2	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2