

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	117. IB. Pasajeros, colisión por alcance, Constitución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Expediente	EX-2022-82891021- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	8/08/2022	Hora	14:42
Lugar	Av. Dr. Enrique Finochietto 900		
Localidad, Partido	Constitución		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34,62935, -58.37748		

Notificación			
Fecha	8/08/2022	Hora	14:42
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance
<p>El suceso ocurrió el lunes 8/8/2022 a las 14:42, aproximadamente en la Avenida Dr. Enrique Finochietto 900, próximo a la intersección con la Avenida Montes de Oca, en el barrio de Constitución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por motivos que son causa de investigación, se produjo una colisión por alcance entre dos ómnibus urbanos. Como consecuencia de la colisión, se registraron daños materiales y personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a ¹	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0

¹ Al momento de la elaboración del Informe Básico se desconoce la cantidad de pasajeros y pasajeras involucrados en el accidente, así como los resultados de las lesiones.



Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría Vecinal 4-D
Bomberos	No
Ambulancia	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: NVX793	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalpar
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OH 1718 L/62
Año	2014	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	063- RTO BUENOS AIRES SA
	Resultado	Apto
	Realizada	14/04/2022
	Vencimiento	14/10/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	29	
Empresa	LA CENTRAL DE VICENTE LOPEZ SAC	
Interno	848	
Seguro	Vencimiento	29/12/2022



Servicio Regular	Estado	Vigente
	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	129
	Origen	A determinar
Sentido de circulación	Destino	A determinar
	Vía	Av. Doctor Enrique Finochietto
	Desde	Au. Presidente Arturo Frondizi
Ubicación de daños	Hacia	Av. Montes de Oca
	Posterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes, tapa de inspección de motor y luneta	

Vehículo 2(pasajeros)	Dominio: MBM338	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalpar
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	BMO 368 1718
Año	2013	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	070- EducAuto SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	30/05/2022
	Vencimiento	30/11/2022
Cantidad de asientos	Estado	Vigente
	29	
Empresa	EL NUEVO HALCON SA	
Interno	48	
Seguro	Vencimiento	09/09/2022
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	148
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar



Sentido de circulación	Vía	Av. Dr. Enrique Finochietto
	Desde	Au. Presidente Arturo Frondizi
	Hacia	Av. Montes de Oca
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes y parabrisas	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	2033
Fecha de inscripción	23/08/2004
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	8337
Fecha de inscripción	03/12/1999
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ²			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

² Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
A determinar	Vehículo 1	A determinar	A determinar
A determinar	Vehículo 2	A determinar	A determinar

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Seis carriles
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	Otro
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	Sí
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales y daños de los vehículos participantes. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)

Solicitud de información

- Comisaría Vecinal 4-D