

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	133. IB. Pasajeros, vuelco, Islas del Ibicuy, Entre Ríos
Expediente	EX-2022-117694004- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	1/11/2022	Hora	5:30 aproximadamente
Lugar	Ruta Nacional 12, kilómetro 174		
Departamento	Islas del Ibicuy		
Provincia	Entre Ríos		
Coordenadas	-33.482986, -58.9447161		

Notificación			
Fecha	1/11/2022	Hora	8:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 174 aproximadamente, departamento de Islas del Ibicuy, Entre Ríos. Por motivos que continúan bajo investigación, un minibús que transitaba con sentido a Ceibas despistó, impactó contra una barrera de contención semirrígida metálica contigua a su sentido de circulación, volcó sobre su lateral derecho y concluyó entre la banquina y el talud adyacentes a su mano. Producto del suceso, 3 personas resultaron lesionadas y 15 resultaron ilesas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	3	14	0	17
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	3	15	0	18



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de Villa Paranacito
Fuerzas de seguridad	Comisaría Médanos
	Comisaría de Ceibas
	División de Criminalística Villa Paranacito
	Caminera Gualeguay
	Gendarmería Nacional
Bomberos	Bomberos Voluntarios Ceibas, Bomberos Voluntarios Gualeguay
Asistencia de salud	Ambulancia Médanos, Ambulancia Hospital Eva Duarte de Ceibas, Ambulancia Hospital San Antonio
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AA391HZ	Tipo: Minibús
Categoría	M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda un peso máximo de cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	MINI (Minibús)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Sprinter 515 CDI-C 4325
Año	2016	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	110-038
	Resultado	Apto
	Realizada	2/8/2022
	Vencimiento	2/2/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	19	
Empresa	Transporte Nuevo Bus SRL	
Interno	2	
Seguro	Vencimiento	5/10/2023



	Estado	Vigente
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Médanos
	Hacia	Ceibas
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Daños por vuelco y por rescate	

Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	Transporte Nuevo Bus SRL
Clase y modalidad	Turismo nacional
Número de DUT	751385
Fecha inicio de servicio	1/11/2022
Fecha fin de servicio	7/11/2022
Origen	Cerrito, Entre Ríos
Destino	Chapadmalal, Buenos Aires
Conductor	
Declarado	Coincide

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	71311
Fecha de inscripción	20/2/2019
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	57	lleso



Habilitaciones del personal de conducción ¹		
Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	Nogoyá, Entre Ríos
	Sistema	Nacional
	Clase	A,B,C,D,E,G
	Vencimiento	25/7/2023
LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	31/12/2022

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
3	Vehículo 1	Pasajeros	Con lesiones
14	Vehículo 1	Pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles, uno por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna - Crepúsculo solar
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Cercanía a puente

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo en su posición final en el lugar del suceso. Fuente: Bomberos Voluntarios de Ceibas, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Bomberos Voluntarios Ceibas
- Comisaría de Ceibas

Solicitud de información

- Unidad Fiscal de Villa Paranacito
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)