

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	139. IB. Pasajeros, colisión, Saladas, Corrientes
Expediente	EX-2022-133205436- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	8/12/2022	Hora	20:55
Lugar	Ruta Nacional 118, kilómetro 3		
Localidad, Partido	Saladas		
Provincia	Corrientes		
Coordenadas	-28.256375 -58.6781889		

Notificación			
Fecha	9/12/2022	Hora	8:46
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El 8 de diciembre de 2022, un ómnibus doble piso (Vehículo 1) salía de la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes, donde habían ascendido pasajeros, y se dirigía por la Ruta Nacional 118 hacia el cardinal noroeste con sentido hacia la Ruta Nacional 12 y destino a la provincia de Buenos Aires. Al aproximarse al kilómetro 3, impactó con su sector anterior contra el lateral derecho de un automóvil particular (Vehículo 2), el cual se encontraba derrapando fuera del control de su conductor. A causa del impacto, los dos tripulantes de automóvil fallecieron. Además, una pasajera del ómnibus resultó con lesiones leves.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	1	35	0	36
Acompañante	1	0	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	2	1	36	0	39



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Juzgado de Instrucción y Correccional de Saladas
Policía	Comisaría Segunda de Saladas
Bomberos	Cuartel de Bomberos Voluntarios de Saladas
Asistencia de salud	Ambulancia del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Saladas
	Hospital Regional María Auxiliadora de Saladas
Concesión vial	No
Morgue	A determinar
Municipalidad	No
Grúas	Tractor privado de un aserradero

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AF387WC	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Agrale
	Modelo	DP (doble piso)
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K440B6X2
Año	2022	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-063 RTO Buenos Aires
	Resultado	Apto
	Realizada	15/6/2022
	Vencimiento	15/12/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	Empresa San José SA (Rápido Tata)	
Interno	60522	
Seguro	Vencimiento	27/2/2023
	Estado	Vigente



Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio ejecutivo
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	Saladas
	Destino	Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 118
	Desde	Saladas, Corrientes
	Hacia	Ruta Nacional 12
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Afectación de óptica derecha, rotura del paragolpes delantero en el sector derecho, astillamiento del cristal del parabrisas del lado del conductor. Afectaciones en el lateral anterior izquierdo del ómnibus	

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Chevrolet	
Modelo	Classic	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 118
	Desde	A determinar
	Hacia	A determinar
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Pronunciada deformación de la zona central del lateral derecho hacia el interior del habitáculo del automóvil	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	40
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	48	Ileso



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	35	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	Agencia Nacional de Seguridad Vial, sede de Laferrere, La Matanza, Provincia de Buenos Aires	A determinar
	Sistema	Nacional	A determinar
	Clase	A.1, B.2, C.3, D.1, D.3, E.1	A determinar
	Vencimiento	3/8/2023	A determinar
LiNTI	Categoría	A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo	A determinar
	Vencimiento	6/7/2023	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
34	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones
1	Vehículo 1	Pasajera	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	En el área donde se produjo el impacto entre las unidades, se observó que el carril presentó un bache reparado con ahuellamiento

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista del tramo de la ruta donde ocurrió el accidente. Fuente: JST, 2022

Fotografías del suceso



Figura 2. Imagen del suceso en la que se puede apreciar la posición final del Vehículo 1. Fuente: [Bomberos de Saladas, 2022](#)



Figura 3. Imagen del suceso en la que se puede apreciar la posición final del Vehículo 2. Fuente: [Bomberos de Saladas, 2022](#)



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Revisión Técnica Obligatoria (RTO)• Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)• Base de datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Juzgado de Instrucción y Correccional de Saladas• Comisaría Segunda de Policía de Saladas• Cuartel de Bomberos de Saladas• Policía Caminera 118 de Corrientes
Información adicional
<p>Fue reportado que el Vehículo 2, antes del impacto, habría experimentado una pérdida de control por haber esquivado a un perro sobre la ruta. Organismos de asistencia a la emergencia indicaron que, durante las tareas de rescate, recuperaron un canino en las plazas traseras del Vehículo 2.</p>