



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-14430766- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	14/02/2022	15:19	18:19

DATOS DEL LUGAR

Lugar	Cercanías de estación Vedia		
Localidad	Vedia		
Provincia	BUENOS AIRES		
Operadora / Línea	BCyL	Línea San Martín	
Ubicación en el ramal	Km	Palo	
	307,1		
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	34°29'42.03"S	61°30'21.17"O	

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El martes 15 de febrero, se hizo presente en el lugar del suceso personal de la JST, sede Central. Al llegar, personal de vía y obra, junto a personal de mecánica, se encontraban trabajando en el lugar.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA		
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA		
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGAS	D62	
Marca Material Rodante	CRRC		
Modelo y Nº de Serie	CDD5-A1 , CHINA CARGA (TROCHA 1676mm) 9432		
Coches - Vagones / Cantidad	VAGONES / 54		
Origen - Destino	PAUNERO - CUCHA CUCHA		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	DESCARRILAMIENTO	

El 14 de febrero, el tren Nº D62, con destino a estación Cucha Cucha, sufrió un descarrilamiento en cercanías de la estación Vedia. El tren contaba con una dotación de 54 vagones, de los cuales 13 resultaron descarrilados.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De importancia
 Leves
 Sin información
 No registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Se otorgó vía expedita el día 16 de febrero.

Tiempo de vía cerrada	49 horas 12 minutos	Hora de vía expedita	16:31
------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De importancia
 Leves
 Sin información
 No registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	14/02/2022	Hora	19:30	Hora UTC	22:30
Fuente	Mensaje vía whatsapp	Organismo	BCyL		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Al iniciar el relevamiento, personal de mecánica y de vía y obra se encontraban realizando tareas de remoción de material rodante descarrilado y reparación de la superestructura de vía. Se observó que los seis primeros vagones del tren en sentido de marcha, habían sido retirados del lugar. Tanto la vía como los vagones descarrilados sufrieron daños de consideración. Seis vagones de los trece accidentados se aglomeraron debajo del puente de la Ruta provincial 50.

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO

