



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2023-09627663-APN-JST#MTR	23/1/2023	15:10	12:10

LUGAR Y FECHA DEL SUCESO	
Provincia	Santa Fe
Localidad/barrio	Rosario / Barrio Ludueña
Calle y altura/intersección	Paso a Nivel (PAN) de calle Humberto Primo, vías del Ferrocarril Belgrano - Ramal CC (progresiva KM 303,44)
Coordenadas geográficas	32°55'47.9"S 60°41'35.3"O

Respuesta: Investigación	Clasificación: Accidente	Tipo de suceso: Colisión
Reseña:		
<p>El 23 de enero de 2023 a las 15:10 (hora local), en el PAN de la calle Humberto Primo, perteneciente a las vías del Ferrocarril Belgrano, en el barrio Ludueña, localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, se produjo una colisión entre el camión Mercedes Benz L1114/48 con caja abierta volcadora, dominio RVL830 y una formación ferroviaria N° 1819, locomotora N° 7758 de la operadora Belgrano Cargas y Logística (BCyL).</p> <p>Como consecuencia del suceso, el conductor del camión con caja abierta sufrió heridas leves.</p>		



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción	Concentrada - diésel eléctrica
Material rodante	PC Locomotora EGT
Servicio N.º	1819
Formación	Locomotora titular; 30 vagones
Marca y modelo	General Motors – GT 22 CU
N.º de serie	7758
Operador	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)
Servicio tipo	Vacío, Vagón porta contenedores
Daños	A determinar

VEHÍCULO - AUTOMOTOR	
Tipo de vehículo	Camión con caja abierta volcadora
Dominio	RVL830
Carrocería	RPA140390
Categoría	N2
Configuración de ejes	1S-1D
Servicio tipo	A determinar
Clase de carga	A determinar
Año y modelo	1972 - Mercedes Benz L1114/48
Operador	Corralón "La Tolva"
Seguro	A determinar
Revisión Técnica Obligatoria	A determinar
Daños	Fronto lateral izquierdo por impacto.



PERSONAS LESIONADAS - CAMIÓN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

PERSONAS LESIONADAS – TREN – A DETERMINAR					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	0	0
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	PAN Urbano
Configuración	Vía única (trocha angosta 1000 mm) Calzada vehicular, sentido de circulación a determinar
Material superficie	Asfalto
Luminosidad	A determinar
Estado meteorológico	A determinar
Visibilidad	A determinar
Señalización	Pasiva vertical
Semáforo	No

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Posición final de los vehículos.

Fuente: [Rosario3](#), 2023



Figura 2. Daños en el camión. Fuente:

[Telefe Rosario](#), 2023



Figura 1. Daños en el camión.

Fuente: [Telefe Rosario](#), 2023



Figura 4. Entorno del PAN.

Fuente: [Telefe Rosario](#), 2023

NOTIFICACIÓN

Fecha	23/1/2023	Hora	22:22
Fuente	CCR https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Pudo-ser-tragedia-un-tren-arrollo-a-un-camion-en-un-cruce-sin-barreras-ni-visibilidad-20230123-0073.html		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO

Fecha	24/1/2023	Hora	10:10
--------------	-----------	-------------	-------