



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX2022-134908034-APN-JST#MTR	14/12/2022	09:00	12:00

LUGAR Y FECHA DEL SUCESO	
Provincia	Salta
Localidad/barrio	Municipio El Quebrachal, Departamento J. V. González
Calle y altura/intersección	Paso a nivel (PAN) Ruta Nacional 16, km 575
Coordenadas geográficas	25°21'23.353"S, 64°1'13.119"O

Respuesta: Investigación	Clasificación: Accidente	Tipo de suceso: Colisión
Reseña:		
<p>El 14 de diciembre de 2022 a las 09:00 (hora local), en el PAN de Ruta Nacional 16, km 575 del Municipio El Quebrachal, Departamento J. V. González, Provincia de Salta, se produjo una colisión entre un camión con acoplado que transportaba madera, dominio AF168XP, y una reguladora-perfiladora de balasto en vías operadas por Belgrano Cargas y Logística.</p> <p>Como consecuencia del accidente no hubo lesiones a las personas.</p>		



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción	Diésel-mecánica
Material rodante	Reguladora-perfiladora de balasto
Servicio N.º	A determinar
Formación	A determinar
Marca y modelo	Plasser & Theurer PBR400
N.º de serie	A determinar
Operador	A determinar
Servicio tipo	En régimen de obra
Daño	A determinar

VEHÍCULO – AUTOMOTOR - CAMION	
Tipo de vehículo	Camión
Dominio	AF168XP
Carrocería	Iveco
Chasis	Iveco
Categoría	N3: vehículos destinados al transporte de mercancías y con una masa máxima superior a 12 toneladas
Tipo de caja	Caja abierta
Configuración de ejes	1S – 1D
Servicio tipo	Interjurisdiccional de cargas
Clase de carga	Carga general
Año y modelo	2021 - 170E30NLA31
Cantidad de asientos	No aplica
Operador	A determinar



VEHÍCULO – AUTOMOTOR - CAMION		
	Certificado	A594908
	Fecha de inscripción	2/11/2017
	Tipo transportista	Transporte de carga individual
	Categoría transportista	Transporte de carga masiva o granel, Transporte de carga fraccionada, Transporte de carga propia
Interno	No aplica	
Seguro	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	No posee RTO vigente	
Daños	Deformación y plegamiento de carrocería de caja en sector posterior izquierdo, torsión de estructura de carrocería de caja hacia la derecha. Cubierta de neumático exterior, eje posterior izquierdo, destalonada.	

VEHÍCULO – AUTOMOTOR - ACOPLADO	
Tipo de vehículo	Acoplado
Dominio	HEG290
Carrocería	Acoplar
Chasis	Acoplar
Categoría	O4: remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas
Tipo de caja	CAG
Configuración de ejes	1D – 2D
Servicio tipo	Interjurisdiccional de cargas
Clase de carga	Carga general



VEHÍCULO – AUTOMOTOR - ACOPLADO		
Año y modelo	2008 – Multiuso	
Cantidad de asientos	No aplica	
Operador	A determinar	
	Certificado	A594907
	Fecha de inscripción	2/11/2017
	Tipo Transportista	Transporte de carga individual
	Categoría Transportista	Transporte de carga masiva o granel, Transporte de carga propia, Transporte de carga fraccionada
Interno	No aplica	
Seguro	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Apto	
	Tipo de revisión	Transporte interjurisdiccional de cargas
	Fecha de revisión	12/12/2022
	Fecha de vencimiento	12/12/2023
Daños	Deformación de compuertas de sector anterior izquierdo. Desprendimiento de puerta lateral anterior izquierda de la caja. Corte en hombro de neumático anterior izquierdo externo.	



PERSONAS LESIONADAS – VEHICULO FERROVIARIO					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	1	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	1

PERSONAS LESIONADAS – CAMIÓN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	1	1
Pasajeros/as	0	0	0	1	1
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Protección pasiva
Material superficie	Ripio
Luminosidad	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Estado meteorológico	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización	Señalización pasiva, vertical y horizontal
Semáforo	Sin semáforo

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 2. Camión y acoplado luego de la colisión. Fuente: JST, 2022



Figura 1. Vista del estado final del camión y la reguladora-perfiladora. Fuente: Sitio web [Accidentología 24 hs - Camioneros](#), 2022

NOTIFICACIÓN

Fecha	14/12/2022	Hora	10:00
Fuente	Red social		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO

Fecha	14/12/2022	Hora	16:00
--------------	------------	-------------	-------

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Sin observaciones.