

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME PRELIMINAR

Expediente: EX2022-134908034-APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Colisión entre camión con acoplado AF168XP y reguladora-perfiladora de balasto en Ruta Nacional 16, El Quebrachal, Salta

Fecha y hora: 14 de diciembre de 2022 a las 11:10 (UTC)

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico



Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1005AAG

(54+11) 4382-8890/91

www.argentina.gob.ar/jst

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato [Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte].

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst



ÍNDICE:

SOBRE LA JST	5
SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN	6
LISTADO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS	8
1. INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS.....	9
1.1. RESEÑA DEL SUCESO	9
1.2. LESIONES	9
1.3. DAÑOS.....	10
1.3.1. Daños en la reguladora-perfiladora de balasto	10
1.3.2. Daños en el camión	11
1.3.3. Daños en el acoplado.....	11
1.4. INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DEL SUCESO	12
1.4.1. Señalización	17
1.4.2. Visibilidad	17
1.5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL	17
1.5.1. Personal de la reguladora–perfiladora de balasto	17
1.5.2. Personal del camión	18
1.6. INFORMACIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	18
1.6.1. Información sobre la reguladora–perfiladora de balasto	18
1.6.2. Información sobre el camión y el acoplado.....	19
1.7. REGISTRADORES	22