



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
	21/8/2022	20:13	17:13

LUGAR Y FECHA DEL SUCESO	
Provincia	Santa Fe
Localidad/barrio	Rufino
Calle y altura/intersección	Ruta Nacional 7 – Kilómetro 429
Coordenadas geográficas	34°16'14.5"S 62°45'08.6"W

Respuesta: Intervención	Clasificación: Incidente	Tipo de suceso: Colisión
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reseña:

El 21 de agosto de 2022 a las 20:13 (hora local), en el paso a nivel (PAN) de la Ruta Nacional 7 (ex Isaura), específicamente en el km 429, localidad de Rufino, Provincia de Santa Fe, se produjo una colisión entre un tren de carga R 20 perteneciente a Belgrano Cargas y Logística (BCyL) y un camión con dominio MBW 259, con semirremolque.

Como resultado del suceso, el camión se incendió y falleció su conductor.



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción	Concentrado
Material rodante	Locomotora
Servicio N.º	R20
Formación	A determinar
Marca y modelo	Alco RSD 35 - Montreal
N.º de serie	6471 / 6454
Operador	BCyL LSM
Servicio tipo	Carga
Daño	Colisión

VEHÍCULO - AUTOMOTOR		
Tipo de vehículo	Camión	
Dominio	MBW 259	
Carrocería	TRA	
Chasis	Semirremolque SALTO MUI787	
Categoría	N2	
Configuración de ejes	1S-1D	
Servicio tipo	Transporte de cargas	
Clase de carga	CP CF CMG CI	
Año y modelo	2013 SCANIA P360 A	
Operador	Transporte Logístico T24 SA	
	Certificado	7000277092577104
	Fecha de inscripción	1/9/2012



	Tipo Transportista	Empresa de transporte
	Categoría Transportista	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa
Seguro	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Apto	
	Tipo de revisión	Transporte interjurisdiccional
	Fecha de revisión	13/1/2022
	Fecha de vencimiento	13/1/2023
Daños	Deformación, torsión, plegamiento e incendio	

PERSONAS LESIONADAS - TREN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

PERSONAS LESIONADAS – CAMIÓN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1



ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Carpeta asfáltica nueva
Material superficie	Asfalto con manto de rieles
Luminosidad	Ninguna
Estado meteorológico	A determinar
Visibilidad	A determinar
Señalización	Pasiva / Fono luminosa
Semáforo	Ninguno

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Momento del suceso
Fuente: *Sin Mordaza* (22/08/2022)



Figura 2. Camión Iveco. Fuente: JST, 2022



Figura 3. Paso a nivel del suceso
Fuente: JST, 2022

NOTIFICACIÓN

Fecha	21/8/2022	Hora	20:13 (hora local)
Fuente	BCyL (whatsapp)		



LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO

Fecha	9/9/2022	Hora	11:25 (hora local)
--------------	----------	-------------	--------------------

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Relevamiento de campo junto a DNISF y DNISAU. El día 9 de septiembre, acompañados por personal uniformado de la comisaria 3ra de Rufino.