



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
13695767/23	ACCIDENTE	05/02/2023	13:30

Lugar	Estancia La Aurora – Buena Esperanza							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	34°	35'	20"	S	65°	02'	18"	W
Elevación / Altitud / FL	977ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LALT	2	SCF-PP
En un vuelo de trabajo aéreo, durante una maniobra, la aeronave impactó contra un mástil, lo que provocó la detención del motor y su posterior aterrizaje en un campo					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-HIK	
Tipo	Avión	Marca	Thrush	Modelo	S2R-H80
Nº Serie	H80-201	PMD	2251-5700kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Maniobras	
Lugar de Salida	LAD 2853 – San Andrés			Código	
Lugar de Destino	LAD 2853 – San Andrés			Código	
Duración Vuelo	01:30	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1