



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V8 - Junio 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-63075018- -APN-JST#MTR	Accidente	22/06/2022	00:34	03:34

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Descarrilamiento
--------	------------------------	------------------

El día 22 de junio de 2022, el tren N°8412 sufrió un descarrilamiento en el barrio de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se encontraba cruzando la parrilla de cambios de la entrada del Empalme Norte, perteneciente a la Administración General de Puertos. En el suceso se vieron involucrados los coches 038 y 014. El personal de conducción resultó ileso.

DATOS DEL LUGAR					
Lugar	Empalme Norte				
Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires				
Provincia	Buenos Aires				
Operadora / Línea	SOFSE Mitre				
Ubicación en el ramal	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Km</th><th>Palo</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Km	Palo	0	-
Km	Palo				
0	-				
Coordenadas geográficas	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>S [GMS]</th><th>W [GMS]</th></tr></thead><tbody><tr><td>34°35'32.3"S</td><td>58°22'16.5"W</td></tr></tbody></table>	S [GMS]	W [GMS]	34°35'32.3"S	58°22'16.5"W
S [GMS]	W [GMS]				
34°35'32.3"S	58°22'16.5"W				

TIPO DE LUGAR					
<input checked="" type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva		
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte		

OBSERVACIONES

El accidente ocurrió en el Empalme Norte, en sentido zona sur, mientras el tren era trasladado hacia el taller de Tolosa, provincia de Buenos Aires.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Otro Traslado - 8412
Marca Material Rodante	General Motors
Modelo y Nº de Serie	G12 W (Trocha 1676mm) A605
Coches - Vagones / Cantidad	Coches de larga distancia 12
Origen - Destino	Retiro - Tolosa



LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	2	0	0	2

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	
Origen - Destino	

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

No se registraron daños a terceros

NOTIFICACIÓN

Fecha	22/06/2022	Hora	12:37
Fuente / Medio	Mail	Organismo	SOFSE

COMENTARIOS ADICIONALES

Al día de la fecha, no se cuenta con la información sobre el tiempo de vía cerrada y hora de vía expedita. El tiempo de vía cerrada fue calculado de forma estimativa, según lo relevado en el campo.

Tiempo de vía cerrada 14:00 aproximadamente **Hora de vía expedita** A determinar por la operadora

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Al llegar los investigadores de la JST al lugar del suceso, el coche CPA 038 se encontraba en proceso de encarrilamiento. Sin embargo, el coche 014 ya había sido retirado, por lo cual no se pudo constatar la posición final del tren al momento del descarrilamiento.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO




Fig. 1. Coche CPA 038 en proceso de encarrilamiento




Fig. 2. Coche CPA 038 vista hacia el sur




Fig. 3. Despeje de vía para encarrilar el coche CPA 038



Fig. 4. Locomotora A605 encarrilando el coche CPA 038