



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V7 – Abril 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-34973409- -APN-JST#MTR	Accidente	09/04/2022	04:30	07:30

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Descarrilamiento
<p>El 9 de abril de 2022, a las 4:30 horas, se produjo el descarrilamiento del tren de carga N°E10 en cercanías de localidad correntina Juan Pujol, km 122 de la línea Urquiza de Trenes Argentinos Cargas (TAC). A las 11:00 horas del día siguiente, se hicieron presentes en el lugar investigadores de la JST, sede Paraná con apoyo de la sede Central. Al iniciar el relevamiento, se observó que el personal del tren ya había sido evacuado.</p>		

DATOS DEL LUGAR		
Lugar	Departamento Monte Caseros	
Localidad	Cercanías Juan Pujol	
Provincia	Corrientes	
Operadora / Línea	Trenes Argentinos Cargas Urquiza	
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	122	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	30°25'35.1"	57°51'57.6"

TIPO DE LUGAR							
<input checked="" type="checkbox"/>	En sección	<input type="checkbox"/>	En cabecera	<input type="checkbox"/>	Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/>	En curva
<input type="checkbox"/>	En estación	<input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/>	Zona de renovación	<input type="checkbox"/>	En obra de arte

OBSERVACIONES
El descarrilamiento se produjo sobre vía de corrida, entre la estación Juan Pujol y la estación Mocoretá, en la provincia de Corrientes.

DATOS DEL TREN (1)		
Tipo de Tracción	Concentrada	
Tipo de Material Rodante	Locomotora	
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Cargas	E10
Marca Material Rodante	General Motors	
Modelo y Nº de Serie	G22 CW (Trocha 1435 mm)	7908
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones	27
Origen - Destino	Monte Caseros - Zárate	



LESIONES A PERSONAS (1)

	Fatales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación				0	0
Pasajeros					
Otros					
Total				0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	
Origen - Destino	

LESIONES A PERSONAS (2)

	Fatales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación					
Pasajeros					
Otros					
Total					

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

NOTIFICACIÓN

Fecha	09/04/2022	Hora	16:23
Fuente / Medio	Redes sociales	Organismo	Crónica Ferroviaria

COMENTARIOS ADICIONALES

La vía quedó expedita el día 11/04/2022

Tiempo de vía cerrada 63:20

Hora de vía expedita 19:50

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El tren N° E10 sufrió el descarrilamiento de la locomotora y de 7 de sus 27 vagones. La locomotora y los vagones que quedaron descarrilados en el lugar, presentaron daños de importancia. Durante el relevamiento, personal de Mecánica y Vía se encontraba en el lugar realizando tareas de encarrilamiento y reparación de superestructura de vía. En total, 22 vagones fueron retirados hacia Monte Caseros, traccionados por una locomotora de auxilio.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fig. 1. Vista locomotora y vagones descarrilados. Fuente: JST



Fig. 2. Vista locomotora y vagones descarrilados. Fuente: JST



Fig. 3. Vista frontal locomotora descarrilada. Fuente: JST.



Fig. 4. Vista locomotora y vagones descarrilados. Fuente: JST.