



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V10 – Septiembre 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2023-71754931- -APN-JST#MTR	Accidente	22/06/2023	13:48	16:48

RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO	Descarrilamiento
<p>El 22 de junio, a las 13:48, se produjo el descarrilamiento del tren 1805, operado por BCyL, en el ingreso de la estación Playa Nuevo Alberdi, ubicada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.</p> <p>Al día siguiente, a las 09:10, investigadores de la sede Rosario se hicieron presentes en el lugar para llevar adelante las acciones iniciales en coordinación con la sede Central.</p> <p>Durante el relevamiento se observó que parte de la formación ya había sido retirada del lugar y que algunos de los vagones descarrilados habían volcado sobre la vía.</p>		

DATOS DEL LUGAR	
Lugar	Nuevo Alberdi
Localidad	Rosario
Provincia	Santa Fe
Operadora / Línea	BCyL Belgrano
Ubicación en el ramal	Km Palo 308.787 -
Coordenadas geográficas	S [GMS] W [GMS] 32° 53' 28,8" 60° 43' 27,7"

TIPO DE LUGAR			
<input checked="" type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input checked="" type="checkbox"/> En desvío	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Cargas 1805
Marca Material Rodante	General Motors
Modelo y Nº de Serie	GT22 CU (Trocha 1000mm) 9739
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones 15
Origen - Destino	Estación Sorrento - Playa Nuevo Alberdi



LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

No se registraron daños a terceros.

NOTIFICACIÓN

Fecha	22/06/2023	Hora	13:48
Fuente / Medio	Redes sociales	Organismo	

COMENTARIOS ADICIONALES

La vía quedó expedita el día 24 de junio de 2023, a las 17:00 horas.

Tiempo de vía cerrada	27 horas y 12 minutos	Hora de vía expedita	17:00
-----------------------	-----------------------	----------------------	-------

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

De los 15 vagones que conformaban el tren, 10 quedaron encarrilados. No se pudo observar su posición final porque estos ya habían sido retirados del lugar al momento del arribo de los investigadores.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Vagón 4005716 descarrilado en el ADV. JST, 2023



Figura 2. Vagón descarrilado hacia un costado de la vía. JST, 2023



Figura 3. Tareas de encarrilamiento de los vagones. JST, 2023



Figura 4. Daños en la superestructura. JST, 2023