

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
33350217-24	INCIDENTE	30/03/24	21:00

Lugar del suceso								
Lugar	Zona rural Lima							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	07'	45"	S	59°	11'	53"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, en la fase de maniobras, se produce una falla de motor con pérdida de potencia, lo que hace que se decida realizar un aterrizaje de emergencia en un campo, sin que se produzcan daños ni lesiones.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-OJS
Tipo	Avión	Marca	PIPER	Modelo	PA-A-38-112	
Nº Serie	AR-38-80A0154	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Ad Zarate			Código	
Lugar de Destino	Ad Zarate			Código	
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.