

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
13304787-24	INCIDENTE	03/02/24	20:34

Lugar del suceso								
Lugar	Aproximación pista 31 Aeroparque Jorge Newbery							
Provincia	C.A.B.A.							
Coordenadas	°	'	"	S	°	'	"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	MAC	2
<p>Durante un vuelo comercial regular de pasajeros (FO5021), en la fase de aproximación a la pista 31 de Aeroparque, se produjo la activación del Sistema de Alerta de Trafico y Evasión de Colisión (TCAS), el que indicó Resolution Advisory (RA) por tránsito en la zona. La tripulación realizó un go-around y un nuevo circuito de aproximación, en el que aterrizó normalmente.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-HKN
Tipo	Avión	Marca	BOEING	Modelo	737-800	
Nº Serie	30734	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	FB Líneas Aéreas S.A.					
Operador	FB Líneas Aéreas S.A.					

Itinerario	Fase de Vuelo			APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeropuerto Ingeniero A. Taravella			Código	SACO
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	FO5021	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	S/D	S/D	0	S/D

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.

Aeronave	Nº	2	Matrícula	S/D
Tipo	HELICÓPTERO	Marca	Modelo	
Nº Serie		PMD	Daños	
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	
Lugar de Salida	Helipuerto Madero Baires	Código
Lugar de Destino		Código
Duración Vuelo	Nº Vuelo	MET
Tipo de Operación	Aviación General - Otro	

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.