

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
12765176-24	ACCIDENTE	04/02/24	20:50

Lugar del suceso								
Lugar	Laguna de Gómez - Junín							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	39'	22"	S	61°	01'	55"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2	CFIT
En un vuelo recreativo, con destino al club de planeadores de Junín, en altitud de crucero, la aeronave presenta una falla en la planta motriz por lo que decide aterrizar de emergencia en terreno seco y despejado de la laguna Gómez. Durante el aterrizaje, el tren de nariz se hunde en el terreno, producto de lo cual la aeronave capota.					

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-BHM
Tipo	Avión	Marca	CESSNA	Modelo	152	
Nº Serie	15279556	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Lincoln			Código	LIN
Lugar de Destino	Laguna de Gómez			Código	LDG
Duración Vuelo	00:17	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.