

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
24958188-24	ACCIDENTE	08/03/24	17:40

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo San Antonio de Areco							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	13'	16"	S	059°	26'	30"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	CTOL	2
Durante la fase de aterrizaje por la cabecera 07, previo al contacto con la pista, se produjo el impacto del tren de aterrizaje principal izquierdo con el alambrado perimetral del aeródromo.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S081
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo P92
Nº Serie	1584	PMD	0-2250 kg	Daños De Importancia
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeropuerto de Morón	Código	SADF	
Lugar de Destino	Aeródromo San Antonio de Areco	Código	SAAA	
Duración Vuelo	00:50	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.