

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
5229196-23	ACCIDENTE	11/12/20	10:20

Lugar del suceso								
Lugar	Mercedes							
Provincia	Corrientes							
Coordenadas	29°	21'	39"	S	58°	7'	9"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
Aeronave que realizando un vuelo de aviación general agro aéreo, en la fase de crucero hacia el lote, experimenta en forma abrupta vibraciones y caída de potencia en el motor, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo. Piloto ileso.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-CII
Tipo	Avión	Marca	Air Tractor	Modelo	AT-502-B	
Nº Serie	502B-2717	PMD	2251-5700 kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto del Iberá - Mercedes			Código	SATM
Lugar de Destino	Aeropuerto del Iberá - Mercedes			Código	SATM
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	2	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.