

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-53187015--APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Beechcraft 200, matrícula LV-OFT, Aeropuerto Internacional de San Fernando, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 27 de mayo de 2022 a las 12:53 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
53187015-22	INTERVENCIÓN	27/05/22	12:53

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	27"	S	058°	35'	27"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo de aviación general luego del aterrizaje, mientras la aeronave LV-OFT rodaba hacia la plataforma, se produjo la pinchadura de la cubierta del tren de aterrizaje de nariz sobre calle de rodaje "C".</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-OFT
Tipo	Avión	Marca	Beechcraft	Modelo 200
Nº Serie	BB-699	PMD	2251-5700 kg	Daños Ninguno
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Teniente Daniel Jukic			Código	RCQ
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional de San Fernando			Código	SADF
Duración Vuelo	01:20	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Ejecutiva				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2