JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Informe de Incidente

Sucesos Aeronáuticos



Falla de motor

Privado

Cessna C152, LV-BRI

Marcos Paz, provincia de Buenos Aires

19 de mayo de 2022

50053689/22







CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 3 de Junio de 2022

Referencia: LV-BRI - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 19 de mayo de 2022, a la aeronave Cessna C152, matrícula LV-BRI, en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires; teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la ocurrencia del incidente y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, y los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC (5ta. Edición) Capítulo 6 – punto 6.8 "Incidentes", esta Dirección Nacional decide que resulta procedente no continuar con la investigación debido a que las lecciones que espera obtener no son de impacto para la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.





| ID INFORME BÁSICO | | FECHA | HORA UTC | | |
|-------------------|-----------|------------|----------|--|--|
| 50053689/22 | INCIDENTE | 19/05/2022 | 15:45 | | |

| Lugar | Zona Rural – Marcos Paz | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| Provincia | Buenos Aires | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 34° | 42' | 44" | S | 58° | 52′ | 26" | W |
| Elevación / Altitud / FL | Altitud / FL 60ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | SCF-PP | 2 | |
|--------|---------------------|---|--------|---|--|
|--------|---------------------|---|--------|---|--|

Durante la fase de crucero se produjo una pérdida de potencia del motor de la aeronave. Al no poder mantener la línea de vuelo, el piloto decidió efectuar un aterrizaje por precaución en un campo no preparado.

| Aeronave | | Nº | 1 | MATRÍCULA | | LV-BRI | |
|-------------------------|----------------|----|-------|------------------------|--|--------|---------|
| Tipo Avión | | | Marca | Cessna Mod | | elo | C152 |
| № Serie 152-8010 | | 09 | PMD | 0 – 2250kg Daño | | S | Ninguno |
| Propietario | etario Privado | | | | | | |
| Operador | Privado | | | | | | |

| Itinerario | FASE DE VI | JELO | | Crucero | | |
|-------------------|--------------------------------|------|--|---------|------|--|
| Lugar de Salida | Aeropuerto Morón | | | Código | SADM | |
| Lugar de Destino | Aeropuerto Morón | | | Código | SADM | |
| Duración Vuelo | 00:40 № Vuelo | | | MET | VMC | |
| Tipo de Operación | Aviación General – Instrucción | | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 |