

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-12593869-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor), Beechcraft B-58, matrícula LV-IWH, Aeropuerto Internacional de San Fernando, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 08 de febrero de 2022 a las 19:56 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
12593869-22	INTERVENCIÓN	08/02/22	19:56

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>Durante un vuelo de traslado desde el Aeropuerto Laguna del Sauce hacia San Fernando, en la fase de aterrizaje, se produjo la pinchadura del neumático del tren de aterrizaje principal izquierdo. No se produjeron daños.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-IWH	
Tipo	Avión	Marca	Beechcraft	Modelo	B-58
Nº Serie		PMD	2251-5700 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Laguna del Sauce			Código	SULS
Lugar de Destino	Aeropuerto de San Fernando			Código	SADF
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1